

# Qualité et Pressions des Eaux du District Hydrographique de la Martinique

FICHES DE SYNTHÈSE PAR MASSE D'EAU – NOVEMBRE 2019



# SOMMAIRE

ACRONYMES, ABREVIATIONS	3
METHODOLOGIE	3
LEGENDE ET SYMBOLES	3
FICHES MASSES D'EAU COURS D'EAU	5
FICHES MASSES D'EAU SOUTERRAINES	26
FICHE MASSE D'EAU ARTIFICIELLE	36
FICHES MASSES D'EAU LITTORALES ET DE TRANSITION	38

## Acronymes, abréviations

AC	Assainissement Collectif
ACER	Autres Cours d'Eau et Ravines
ANC	Assainissement Non Collectif
Cu	Cuivre
DCO	Demande chimique en oxygène
DBO <sub>5</sub>	Demande biologique en oxygène à 5 jours
DCE	Directive Cadre sur l'Eau
DEAL	Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
EH	Equivalent habitant
ICPE	Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
ODE	Office De l'Eau
PR	Poste de Relèvement (des eaux usées)
MES	Matières En Suspension
N	Azote
P	Phosphore
PO4	Phosphates
Pt	Phosphore total
ME	Masse d'Eau
MEA	Masse d'Eau Artificielle
MECE	Masse d'Eau Cours d'Eau
ME <sub>cot</sub>	Masse d'Eau Côtière
ME <sub>sout</sub>	Masse d'Eau Souterraine
MET	Masse d'Eau de Transition
STEU	Station de Traitement des Eaux Usées
STEP	Station d'EPuration
Zn	Zinc

## Méthodologie

Les fiches synthétiques « masses d'eau » présentées ci-après ont été réalisées dans le cadre de l'Etat des lieux 2019 des masses d'eau du district hydrographique de la Martinique et seront actualisées lors de l'élaboration du PDM du SDAGE 2022-2027.

Les fiches masses d'eau initiales de l'état des lieux ont ainsi été modifiées comme suit :

- Les états chimique et écologique des masses d'eau ont été recalculés en prenant en compte les nouveaux indices de qualité biologiques développés pour la Martinique que sont l'Indice Diatomique Antilles (IDA) et l'Indice Biologique Macroinvertébrés Antilles (IBMA) ainsi que les chroniques de données physico-chimiques disponibles les plus récentes.
- Les pressions ont été affinées à dire d'expert lorsque la connaissance de terrain était disponible (ex : élevages familiaux, décharges...). Le barème de notation des pressions a été modifié (pressions notées de négligeable à forte).

Ces fiches sont la synthèse des données disponibles complétées par le dire d'expert de l'ODE et des acteurs de l'eau du bassin Martinique. Elles donnent une image de l'état des masses d'eau à un temps t et des pressions évaluées sur le bassin concerné. De fait, les données qui y sont consignées sont perfectibles et pourront faire l'objet de révision en fonction des améliorations des connaissances. Cela pourra donner lieu à une mise à jour de ces fiches.


## Légende et symboles

- **Etat :**

Les états chimiques et quantitatifs sont notés : **Bon** ou **Mauvais**

Les états écologiques sont notés : **Mauvais**, **Médiocre**, **Moyen**, **Bon** ou **Très bon**.

- **Evaluation de l'état**



- **Pressions**

Les pressions sont notées selon la grille suivante :

-	Faible	Moyen	Fort
---	--------	-------	------

- **Impacts**

Les impacts sont notés selon la grille suivante :

Négligeable	Faible	Moyen	Fort
-------------	--------	-------	------

- **Scénarios tendanciels**

Les tendances sont représentées selon la grille suivante :

Symboles pour les tendances	Légende
↗	En augmentation
↔	Stable
↘	En diminution
↕	Non déterminée

- **Risques de non atteinte des objectifs d'état (RNAOE) :**

Il est noté :


- **NON RISQUE** quand l'absence de RNAOE est une certitude,
- **DOUTE** quand l'absence d'éléments probants permet de conclure au RNAOE,
- **RISQUE**, quand le RNAOE est le cas le plus probable.

*Note : Les numéros de mesures renseignés dans les fiches sont issus du Programme de Mesures arrêté en décembre 2014. Ceux-ci seront actualisés lors de l'élaboration du PDM (en cours)*

# FICHES MASSES D'EAU COURS D'EAU

## Identification et Localisation

Commune(s)	Grand Rivière		Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel			
	Eaux côtières :	Souterraines :		Parc Naturel Régional	ZNIEFF		
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	• FRJC004	• FRJG001	Superficie du bassin versant de 11 km <sup>2</sup> . Longueur du cours d'eau principal de 8 km.	Réserves biologiques	X	APB	X
				Réserves naturelles		Site(s) inscrit(s)/classé(s)	X
Station de suivi DCE	Stade Grand Rivière (08102101) Trou Diabliesse (08101101)			Zones humides (RAMSAR, ZHIEP)		Sites CELRL	



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON		2015	2015	NON RISQUE	-	NON RISQUE
Etat écologique sans Chlordécone	BON		2015	2015	NON RISQUE		
Etat écologique standard	BON		2015	2015	NON RISQUE	-	

## Pressions sur la masse d'eau


	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la Pression	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif	FAIBLE	↔	
	Rejets industriels			
	Décharges			
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif : Pression qui reste faible compte tenu de localisation de la population (105 habitants en ANC)	FAIBLE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↗	
	Emissions agricoles (Azote)	FAIBLE	↘	
	Emissions agricoles (26 substances principales, BNVD 2016)	MODERE	↘	
	Emissions agricoles (Polluants spécifiques, BNVD 2016)	MODERE	↘	
	Emissions agricoles (Pesticides DCE, BNVD 2016) *Aucune molécule DCE de l'état chimique de se retrouve dans la BNVD 2016 en Martinique			
Autres pressions	Prélèvements AEP : un site de prélèvement (Grand'Rivière) soit 63 675 m <sup>3</sup> (BNPE, 2016)	FAIBLE	↔	
	Prélèvements autres		↔	
	Espèces Envahissantes			
	Erosion des sols	FAIBLE	↔	
	Pression hydromorphologie : Continuité et morphologie => Aval de la masse d'eau chenalisé et présence de seuils	FAIBLE	↔	

## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	
Impact sur l'état écologique	FAIBLE	

## Identification et Localisation

Commune(s)	Ajoupa Bouillon, Le Morne Rouge, Le Lorrain		Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel			
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Eaux côtières : • FRJC004	Souterraines : • FRJG002	Superficie du bassin versant de 57,70 km <sup>2</sup> . Longueur du cours d'eau principal de 21,7 km.	Parc Naturel Régional	X	ZNIEFF	X
				Réserves biologiques	X	APB	
				Réserves naturelles		Site(s) inscrit(s)/classé(s)	X
				Zones humides (RAMSAR, ZHIEP)		Sites CELRL	
Station de suivi DCE	AEP Vivé Capot (08115101)						



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	-	2015	2015	NON RISQUE	-	NON RISQUE
Etat écologique sans Chlordécone	BON	-	2015	2015	NON RISQUE	-	
Etat écologique avec Chlordécone	MOYEN	Chlordécone	Moins strict	Moins strict	RISQUE	Agricole (historique)	RISQUE

## Pressions sur la masse d'eau

	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la Pression	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif	FAIBLE	↘	
	Rejets Industriels	FAIBLE	↘	
	Décharges : Présence du CET du Poteau à Basse Pointe (arrêté)	FAIBLE	↘	
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif : 5867 habitants en ANC (soit rejet azote estimé à 6.2 T/an)	MODERE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	MODERE	↗	
	Emissions agricoles (Azote) : estimé à 106.5 T/an	MODERE	↘	
	Emissions agricoles (26 substances principales, BNVD 2016)	MODERE	↘	
	Emissions agricoles (Polluants spécifiques, BNVD 2016)	MODERE	↘	
	Emissions agricoles (Pesticides DCE, BNVD 2016) *Aucune molécule DCE de l'état chimique de se retrouve dans la BNVD 2016 en Martinique			
Autres pressions	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORT	↕	
	Prélèvements AEP : Prélèvement important pour la production d'eau potable de Capot avec 6 230 078 m <sup>3</sup> (BNPE, 2016)	MODERE	↗	
	Prélèvements IRR : Besoin en eau estimé à 354 185 m <sup>3</sup> (CA, 2018)	MODERE	↗	
	Espèces Envahissantes : présence détectée de <i>Miconia calvenscens</i> , <i>Bambou vulgaris</i> , <i>Eichhornia crassipes</i>	FORT	↗	
	Erosion des sols	FAIBLE	↗	
	Pression hydromorphologique	FAIBLE	↔	

## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	MODERE	Agricoles actuelles et historiques
Impact sur l'état écologique	MODERE	Prélèvements, usages agricoles actuels et historiques

## Identification et Localisation

Commune(s)	Le Lorrain, Le Morne Rouge			Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel			
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Eaux côtières :	Cours d'eau :	Souterraines :	Superficie du bassin versant de 26 km <sup>2</sup> . Longueur du cours d'eau principal de 12 km.	Parc Naturel Régional	X	ZNIEFF	X
	• FRJC004	• FRJR104	• FRJG004		Réserves biologiques		APB	
					Réserves naturelles		Site(s) inscrit(s)/classé(s)	
					Zones humides (RAMSAR, ZHIEP)		Sites CELRL	
Station de suivi DCE	Amont confluence Pirogue (08203101), Trace des Jésuites (08201101)							



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	-	2015	2015	NON RISQUE	-	NON RISQUE
Etat écologique sans Chlordécone	BON	-	2015	2015	NON RISQUE	-	NON RISQUE
Etat écologique avec Chlordécone	BON	-	2015	2015	NON RISQUE	-	NON RISQUE

## Pressions sur la masse d'eau


	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la Pression	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif : 27 % de la population raccordée à l'assainissement collectif	FAIBLE	↔	
	Rejets industriels		↔	
	Décharges		↔	
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif : 36 habitants en ANC soit 0.09 T/an d'azote estimé rejeté	FAIBLE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↗	
	Emissions agricoles (Azote) : estimé à 0.44 T/an	FAIBLE	↘	
	Emissions agricoles (26 substances principales, BNVD 2016)	FAIBLE	↘	
	Emissions agricoles (Polluants spécifiques, BNVD 2016)	FAIBLE	↘	
	Emissions agricoles (Pesticides DCE, BNVD 2016) *Aucune molécule DCE de l'état chimique de se retrouve dans la BNVD 2016 en Martinique			
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FAIBLE	↕	
Autres pressions	Prélèvements AEP		↔	
	Prélèvements IRR		↔	
	Espèces Envahissantes : présence détectée de <i>Bambousa vulgaris</i>	MODERE	↗	
	Erosion des sols	FAIBLE	↗	
	Pression hydromorphologique	FAIBLE	↔	

## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	Faible	-
Impact sur l'état écologique	Faible	-

## Identification et Localisation

Commune(s)	Le Lorrain			Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel			
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Eaux côtières : • FRJC004	Cours d'eau : • FRJR103	Souterraines : • FRJG004	Superficie du bassin versant de 11 km <sup>2</sup> . Longueur du cours d'eau principal de 6,4 km.	Parc Naturel Régional	X	ZNIEFF	X
					Réserves biologiques		APB	
					Réserves naturelles		Site(s) inscrit(s)/classé(s)	
					Zones humides (RAMSAR, ZHIEP)		Sites CELRL	
Station de suivi DCE	Séguineau (08205101)							



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	-	2015	2015	NON RISQUE	-	NON RISQUE
Etat écologique sans Chlordécone	BON	-	2015	2015	NON RISQUE	-	NON RISQUE
Etat écologique avec Chlordécone	MOYEN	Chlordécone	Moins strict	Moins strict	RISQUE	Chlordécone	RISQUE

## Pressions sur la masse d'eau


	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la Pression	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif : la station d'épuration est située en dehors de cette ME.	FAIBLE	↔	
	Rejets industriels	FAIBLE	↔	
	Décharges	FAIBLE	↔	
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif : 1994 habitants sont en ANC sur cette ME soit 4.05 T/an d'azote estimé rejeté	MODERE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↗	
	Emissions agricoles (Azote) : estimé à 14,28 T/an	FAIBLE	↘	
	Emissions agricoles (26 substances principales, BNVD 2016) : avec 11,6 g/ha/an de substances lixiviées	FORT	↘	
	Emissions agricoles (Polluants spécifiques, BNVD 2016) : avec 0,97 g/ha/an de polluants lixiviés	MODERE	↘	
	Emissions agricoles (Pesticides DCE, BNVD 2016) *Aucune molécule DCE de l'état chimique de se retrouve dans la BNVD 2016 en Martinique			
Autres pressions	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORT	↕	
	Prélèvements AEP : un site de prélèvements (Lorrain) avec 1 050 928 m <sup>3</sup> (BNPE, 2016)	FAIBLE	↔	
	Prélèvements IRR : avec 738 317 m <sup>3</sup> de besoin en eau sur ce BV (CA, 2018)	MODERE	↔	
	Espèces Envahissantes : présence détectée de <i>Bambousa vulgaris</i> , <i>Cherax quadricarinatus</i>	FAIBLE	↗	
	Erosion des sols	MODERE	↗	
	Pression Hydromorphologique : hydrologie => influence de la prise d'eau du SCNA et de gués	FAIBLE	↔	

## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	Faible	
Impact sur l'état écologique	Modéré	Les usages agricoles historiques et actuels, les prélèvements AEP et l'érosion des sols sont les pressions principales sur le bassin versant. Elles sont pour autant d'un niveau moyen et ne devraient pas être amenées à augmenter.

## Identification et Localisation

Commune(s)	Description		Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel			
Sainte Marie	<b>Eaux côtières :</b> • FRJC004	<b>Souterraines :</b> • FRJG004	Superficie du bassin versant de 27 km <sup>2</sup> . Longueur du cours d'eau principal de 12 km.	Parc Naturel Régional	X	ZNIEFF
<b>Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau</b>				Réserves biologiques		APB
				Réserves naturelles		Site(s) inscrit(s)/classé(s)
<b>Station de suivi DCE</b>	Pont RD24 Sainte-Marie (08212101)			Zones humides (RAMSAR, ZHIEP)	X	Sites CELRL



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
<b>Etat chimique</b>	<b>MAUVAIS</b>	HCH	2027	2027	<b>RISQUE</b>		<b>RISQUE</b>
<b>Etat écologique sans Chlordécone</b>	<b>MOYEN</b>	Macroinvertébré	2027	2027	<b>RISQUE</b>	Agricole, Phytosanitaire, ANC	<b>RISQUE</b>
<b>Etat écologique avec Chlordécone</b>	<b>MOYEN</b>	+ Chlordécone	Moins strict	Moins strict	<b>RISQUE</b>	+ Chlordécone	<b>RISQUE</b>

## Pressions sur la masse d'eau


	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la Pression	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
<b>Pollutions ponctuelles</b>	Assainissement collectif	FAIBLE	↗	
	Rejets industriels	FAIBLE	↗	
	Décharges	FAIBLE	↔	
<b>Pollutions diffuses</b>	Assainissement non collectif : 7839 habitants en ANC dont 6570 sont proches des cours d'eau (83 % de la population du BV), ce qui représente 16,24 T/An d'azote rejeté	<b>FORT</b>	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↗	
	Emissions agricoles (Azote) : estimé à 32,66 T/an lixivié	FAIBLE	↘	
	Emissions agricoles (26 substances principales, BNVD 2016) : avec 14,02 g/ha/an de substances lixiviées	<b>FORT</b>	↘	
	Emissions agricoles (Polluants spécifiques, BNVD 2016) : avec 1.53 g/ha/an de polluants lixiviés	<b>FORT</b>	↘	
	Emissions agricoles (Pesticides DCE, BNVD 2016) *Aucune molécule DCE de l'état chimique de se retrouve dans la BNVD 2016 en Martinique			
<b>Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)</b>	<b>FORT</b>	↕		
<b>Autres pressions</b>	Prélèvements AEP		↘	
	Prélèvements IRR : avec 166 096 m <sup>3</sup> de besoin en eau sur ce BV (CA, 2018)	FAIBLE	↘	
	Espèces Envahissantes : présence détectée de <i>Bambousa vulgaris</i> (un seul patch)	FAIBLE		
	Erosion des sols	MODERE	↔	
	Pression hydromorphologique: hydrologie	FAIBLE	↔	

## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
<b>Impact sur l'état chimique</b>	<b>FORT</b>	L'importance des pressions et leurs effets (notamment ANC, usage des produits phytosanitaires) font peser un RNAOE important sur la masse d'eau.
<b>Impact sur l'état écologique</b>	<b>FORT</b>	Un programme de mesures ambitieux, devrait permettre d'atteindre et ou de se rapprocher du bon état en 2027.

## Identification et Localisation

Commune(s)	Description		Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel				
Gros-Morne, La Trinité, Le Robert			Superficie du bassin versant de 45 km <sup>2</sup> . Longueur du cours d'eau principal de 23 km. Soumis au Contrat de Rivière du Galion	Parc Naturel Régional	X	ZNIEFF	X
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Eaux côtières : • FRJC014	Souterraines : • FRJG004		Réserves biologiques		APB	X
				Réserves naturelles		Site(s) inscrit(s)/classé(s)	
				Zones humides (ZHIEP)	x	Sites CELRL	X
Station de suivi DCE	Grand Galion (08225101), Gommier (08221101)						



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	-	2021	2015	RISQUE		
Etat écologique sans Chlordécone	MOYEN	Macroinvertébré, Diatomées, Cuivre	2015	2021	RISQUE	Agricole, Phytosanitaire, ANC, plvt Irrigation, hydromorpho	RISQUE
Etat écologique avec Chlordécone	MOYEN	+ Chlordécone	Moins strict	Moins strict	RISQUE	+ Chlordécone	RISQUE

## Pressions sur la masse d'eau


	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la Pression	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif : Rejet de la STEU de DENEL (Gros Morne, 1500EH)	FAIBLE	↗	
	Rejets industriels : présence d'industries ICPE agroalimentaire, ICPE Energie, peinture, carrières sur le bassin versant	MODERE	↗	
	Décharges	FAIBLE	↗	
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif : 10 928 habitants en ANC sur cette ME dont 9479 proche d'un cours d'eau (86 % de la population du BV), ce qui représente 22,88 T/An d'azote rejeté	FORT	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↗	
	Emissions agricoles (Azote) : estimé à 32, 42 T/an lixivié	FAIBLE	↘	
	Emissions agricoles (26 substances principales, BNVD 2016) : avec 11,28 g/ha/an de substances lixiviées	FORT	↘	
	Emissions agricoles (Polluants spécifiques, BNVD 2016) : avec 0,98 g/ha/an de polluants lixiviés	MODERE	↘	
	Emissions agricoles (Pesticides DCE, BNVD 2016) *Aucune molécule DCE de l'état chimique de se retrouve dans la BNVD 2016 en Martinique			
Pollutions agricoles historiques (Chlordécone) : en lien avec la présence importante de bananeraies sur le bassin versant.	FORT	↕		
Autres pressions	Prélèvements AEP : 4 prélèvements production d'eau potable (Bras Verrier, Confluence, Calvaire, Gommier) soit 1 629 638 m <sup>3</sup> (BNPE, 2016)	MODERE	↗	
	Prélèvements autres : Irrigation : Besoin en eau estimé à 401 711 m <sup>3</sup> (CA, 2018) et Industrie à 283 800 m <sup>3</sup> (BNPE, 2016)	FORT	↗	
	Espèces Envahissantes : présence détectée de <i>Cherax quadricarinatus</i> , <i>Bambou vulgaris</i> , <i>Salvinia molesta</i> , <i>Chemys scripta</i>	MODERE	↗	
	Erosion des sols	MODERE	↔	
	Pression hydromorphologique: présence de quelques obstacles à l'écoulements type radier et seuil et pression hydrologique (prélèvement)	FAIBLE	↔	

## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	Modéré	Les pressions sont multiples : Agricole (historique), Phytosanitaire, ANC, prélèvement Irrigation, hydromorphologie (hydrologie), Industrie. L'état s'est dégradé depuis l'EDL 2013. Pourtant, les
Impact sur l'état écologique	Modéré	tendances d'intensité de ses pressions semblent à la baisse au vu des programme en cours (PDM SDAGE et PDM Contrat de milieux). C'est encourageant pour un objectif de bon état à l'horizon 2027. Les efforts doivent être poursuivis, renforcés et soutenus.

## Identification et Localisation

Commune(s)	Le François		Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel			
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	<b>Eaux côtières :</b> • FRJC008	<b>Souterraines :</b> • FRJG008	Superficie du bassin versant de 23 km <sup>2</sup> . Longueur du cours d'eau principal de 6 km.	Parc Naturel Régional	X	ZNIEFF	X
				Réserves biologiques		APB	
				Réserves naturelles		Site(s) inscrit(s)/classé(s)	
				Zones humides (RAMSAR, ZHIEP)	X	Sites CELRL	
Station de suivi DCE	Pont Séraphin 2 (08616105)						



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	-	2021	2015	NON RISQUE		RISQUE
Etat écologique sans Chlordécone	MAUVAIS	IBMA, IDA, Cuivre, Ammonium, Nitrites, Oxygène dissous, Taux de saturation O2	2027	2027	RISQUE	Hydromorphologie, phytosanitaire, AC, ANC	
Etat écologique avec Chlordécone	MAUVAIS	+ Chlordécone	Moins strict	Moins strict	RISQUE	+ Chlordécone	

## Pressions sur la masse d'eau


	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la Pression	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	<b>Assainissement collectif :</b> Rejet des STEU Pointe Courchet (Le François, 5000EH), STEP en mauvais état	MODERE	↘	
	<b>Rejets industriels :</b> Distillerie, carrière	MODERE	↔	
	<b>Décharges</b>	FAIBLE	↔	
Pollutions diffuses	<b>Assainissement non collectif :</b> 6290 habitants en ANC dont 3532 proches d'un cours d'eau (56 % de la population du BV), ce qui représente 6,77 T/An d'azote rejeté.	MODERE	↘	
	<b>Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain + route) :</b> en lien avec la présence du bourg du François	FAIBLE	↗	
	<b>Emissions agricoles (Azote) :</b> estimé à 7,24 T/an lixivié	FAIBLE	↘	
	<b>Emissions agricoles (26 substances principales, BNVD 2016) :</b> avec 6,21 g/ha/an de substances lixiviées	MODERE	↘	
	<b>Emissions agricoles (Polluants spécifiques, BNVD 2016) :</b> avec 0,63 g/ha/an de polluants lixiviés	MODERE	↘	
	<b>Emissions agricoles (Pesticides DCE, BNVD 2016) *</b> Aucune molécule DCE de l'état chimique de se retrouve dans la BNVD 2016 en Martinique			
	<b>Pollutions agricoles historiques (Chlordécone) :</b> en lien avec la présence importante de bananeraies sur le bassin versant.	FORT	↕	
Autres pressions	<b>Prélèvements AEP</b>			
	<b>Prélèvements Irrigation :</b> Besoin en eau faible estimé à 78 766 m <sup>3</sup> (CA, 2018)	FAIBLE	↗	
	<b>Espèces Envahissantes :</b> présence détectée de <i>Bambou vulgaris</i> , <i>Chemys scripta</i>	MODERE	↗	
	<b>Erosion des sols</b>	FORT	↔	
	<b>Pression hydromorphologique:</b> Morphologique : cette masse d'eau est canalisée sur sa partie aval (forte artificialisation) et hydrologique	FORT	↔	

## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	La qualité de cette ME s'est dégradé en perdant 2 classes depuis l'EDL 2013. Les pressions principales qui pèsent sur l'état écologique dégradé sont liées à l'assainissement non collectif et collectif, les usages agricoles actuels (usage de phytosanitaires) et historiques et les altérations hydromorphologiques. Cette masse d'eau n'aura pas atteint le bon état pour 2021 (pressions fortes). Au vu du PDM ambitieux, l'objectif pourrait être atteint en 2027 (objectif sans chlordécone).
Impact sur l'état écologique	FORT	

## Identification et Localisation

Commune(s)	Rivière Pilote		Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel			
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	<b>Eaux côtières :</b> • FRJC017	<b>Souterraines :</b> • FRJG007	Superficie du bassin versant de 35 km <sup>2</sup> . Longueur du cours d'eau principal de 12 km.	Parc Naturel Régional	X	ZNIEFF	X
				Réserves biologiques		APB	
Station de suivi DCE	Amont bourg Grande Rivière Pilote (08813103), La Mauny (8812103)			Réserves naturelles		Site(s) inscrit(s)/ classé(s)	X
				Zones humides (RAMSAR, ZHIEP)	X	Sites CELRL	X



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	-	2021	2015	NON RISQUE		
Etat écologique sans Chlordécone	MOYEN	IBMA, IDA, Cuivre, Phosphore total, Oxygène dissous, Taux de sat. O <sub>2</sub>	2021	2021	RISQUE	ANC, AC, hydromorpho., phytosanitaire, EEE	RISQUE
Etat écologique avec Chlordécone	MOYEN	+ Chlordécone	Moins strict	Moins strict	RISQUE	+ Chlordécone	RISQUE

## Pressions sur la masse d'eau


	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la Pression	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	<b>Assainissement collectif :</b> STEU de MANIKOU (Rivière Pilote, 800EH)	FAIBLE	↘	
	<b>Rejets industriels :</b> pression sur cette masse d'eau (distillerie La Mauny)	MODERE	↘	
	<b>Décharges :</b> présence de dépôts sauvages	FAIBLE	↔	
Pollutions diffuses	<b>Assainissement non collectif :</b> 9310 habitants en ANC dont 6359 proche d'un cours d'eau (68 % de la population du BV), ce qui représente 12,34 T/An d'azote rejeté.	FORT	↘	
	<b>Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain + route) :</b> passage de la route sur la rivière	MODERE	↗	
	<b>Emissions agricoles (Azote) :</b> estimé à 2,99 T/an lixivié	FAIBLE	↘	
	<b>Emissions agricoles (26 substances principales, BNVD 2016) :</b> avec 4,56 g/ha/an de substances lixiviées	MODERE	↘	
	<b>Emissions agricoles (Polluants spécifiques, BNVD 2016) :</b> avec 0,38 g/ha/an de polluants lixiviés	MODERE	↘	
	<b>Emissions agricoles (Pesticides DCE, BNVD 2016) *</b> Aucune molécule DCE de l'état chimique de se retrouve dans la BNVD 2016 en Martinique			
Autres pressions	<b>Pollutions agricoles historiques (Chlordécone) :</b> en lien avec la présence importante de bananeraies sur le bassin versant.	FORT	↗	
	<b>Prélèvements AEP</b>			
	<b>Prélèvements Autres :</b> Irrigation avec un besoin en eau faible estimé à 3 165 m <sup>3</sup> (CA, 2018) et industriel 114 020 m <sup>3</sup> (BNPE, 2016)	MODERE	↗	
	<b>Espèces Envahissantes :</b> présence détectée de <i>Bambou vulgaris</i> , <i>Miconia calvescens</i> , <i>Chemys scripta</i>	FORT	↗	
	<b>Erosion des sols</b>	MODERE	↔	
	<b>Pression hydromorphologique:</b> présence de nombreux obstacles à l'écoulements type radier, passage à gué et seuil.	FAIBLE	↔	

## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	La situation dégradée de cette ME ne permettra pas d'atteindre le bon état en 2021 comme prévu. Plusieurs pressions sont à l'origine du déclassement de cette ME. : ANC, pollutions diffuses, enrichissement en matières organiques (origines industrielle et urbaine), pression hydromorphologique et usage des phytosanitaires. Le projet de raccordement du bourg à l'assainissement collectif améliorera la situation. Cette rivière est particulièrement exposée aux inondations. Les programmes d'entretien et d'aménagement doivent intégrer l'objectif d'atteinte du bon état à horizon 2027.
Impact sur l'état écologique	Modéré	Une gestion intégrée du Bassin Versant doit être privilégiée.

## Identification et Localisation

Commune(s)	Description		Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel				
Sainte-Lucie	<b>Eaux côtières :</b> • FRJC017	<b>Souterraines :</b> • FRJG007	Superficie du bassin versant de 16 km <sup>2</sup> . Longueur du cours d'eau principal de 8 km.	Parc Naturel Régional	X	ZNIEFF	
				Réserves biologiques		APB	
				Réserves naturelles		Site(s) inscrit(s)/classé(s)	
				Zones humides (RAMSAR, ZHIEP)	X	Sites CELRL	X
Station de suivi DCE	Dormante (08824101)						



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	-	2015	2015	NON RISQUE	ANC, plvt irrigation, hydrologie, Chgt climatique	DOUTE
Etat écologique sans Chlordécone	MOYEN	Cuivre, Oxygène dissous	2015	2021	DOUTE		
Etat écologique avec Chlordécone	MOYEN	-	2015	2021	DOUTE		

## Pressions sur la masse d'eau


	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la Pression	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif 52 % de la population raccordée à l'assainissement collectif	MODERE	↘	
	Rejets industriels	FAIBLE	↗	
	Décharges		↔	
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif : Pression exercée par un grand nombre de logements non raccordés soit 5036 habitants dont 2963 sont proches des cours d'eau (58 % de la population du BV), ce qui représente 5,78 T/An d'azote rejeté.	MODERE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↗	
	Emissions agricoles (Azote) : estimé à 2,26 T/an lixivié		↘	
	Emissions agricoles (26 substances principales, BNVD 2016) : avec 2,09 g/ha/an de substances lixiviées	FAIBLE	↘	
	Emissions agricoles (Polluants spécifiques, BNVD 2016) : avec 0,31 g/ha/an de polluants lixiviés	FAIBLE	↘	
	Emissions agricoles (Pesticides DCE, BNVD 2016) *Aucune molécule DCE de l'état chimique de se retrouve dans la BNVD 2016 en Martinique			
Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)		↕		
Autres pressions	Prélèvements AEP			
	Prélèvements Irrigation, avec un besoin en eau faible estimé à 39 757 m <sup>3</sup> (CA, 2018)	MODERE	↔	
	Espèces Envahissantes : présence détectée de <i>Hydrilla verticillata</i> , <i>Bambou vulgaris</i> , <i>Miconia calvescens</i> , <i>Chemys scripta</i> ,	MODERE	↗	
	Erosion des sols	MODERE	↗	
	Pression hydromorphologique: présence de nombreux obstacles à l'écoulements type radier, passage à gué et digue.	FAIBLE	↔	

## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	Les changements climatiques prévus par Météo France Antilles prévoient une diminution des pluies sur ce secteur. Cela n'améliorera pas l'oxygénation de cette ME qui pose déjà problème pour l'atteinte du bon état. De plus la question du cuivre fera aussi l'objet d'une étude pour déterminer leur source. Ensuite, la mise en œuvre d'un plan d'actions adéquat permettra d'atteindre le bon état en 2027.
Impact sur l'état écologique	MODERE	

## Identification et Localisation

Commune(s)	Rivière-Salée, Saint-Esprit		Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel			
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Eaux côtières : • FRJC001	Souterraines : • FRJG007	Superficie du bassin versant de 70 km <sup>2</sup> . Longueur du cours d'eau principal de 16 km.	Parc Naturel Régional	X	ZNIEFF	X
				Réserves biologiques		APB	X
	Réserves naturelles	X		Site(s) inscrit(s)/classé(s)			
	Zones humides (RAMSAR, ZHIEP)	X		Sites CELRL	X		
Station de suivi DCE	Petit Bourg (08803101)						



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	-	2015	2015	NON RISQUE	-	
Etat écologique sans Chlordécone	MOYEN	IBMA, IDA, Cuivre, Oxygène dissous, Taux de saturation O <sub>2</sub>	2027	2027	RISQUE	ANC, Hydromorpho., AC, EEE, phytosanitaires	RISQUE
Etat écologique avec Chlordécone	MOYEN	+ Chlordécone	Moins strict	Moins strict	RISQUE	+ Chlordécone	RISQUE

## Pressions sur la masse d'eau


	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la Pression	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif STEU de Grand Case (Rivière Salée, 7000 EH)	MODERE	↘	
	Rejets industriels : présence carrières	FAIBLE	↗	
	Décharges			
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif : Très forte densité de population, proportion d'habitants non raccordés et rejets sauvages génèrent une forte pression. De nombreuses installations ne sont pas aux normes. Soit 18 283 habitants en ANC dont 12 444 proches d'un cours d'eau (68 % de la population du BV) ce qui représente 24,37 T/An d'azote rejeté.	FORT	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain) : ME traversée par un réseau routier important (RN et D) et fortement fréquenté qui intercepte les zones urbaines de Rivières-Salée et Saint-Esprit. Zone inondable.	FORT	↗	
	Emissions agricoles (Azote) : estimé à 26,08T/an lixivié	FAIBLE	↘	
	Emissions agricoles (26 substances principales, BNVD 2016) : avec 6,33 g/ha/an de substances lixiviées	MODERE	↘	
	Emissions agricoles (Polluants spécifiques, BNVD 2016) : avec 0,77 g/ha/an de polluants lixiviés	MODERE	↘	
	Emissions agricoles (Pesticides DCE, BNVD 2016) *Aucune molécule DCE de l'état chimique de se retrouve dans la BNVD 2016 en Martinique			
Autres pressions	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORT	↕	
	Prélèvements AEP :			
	Prélèvements Irrigation : avec un besoin en eau faible estimé à 107 018 m <sup>3</sup> (CA, 2018)	FAIBLE	↘	
	Espèces Envahissantes : présence détectée de <i>Bambou vulgaris</i> , <i>Cherax quadricarinatus</i> , <i>Chemys scripta</i> ,	FORT	↘	
	Erosion des sols : zone inondable	FORT	↔	
	Pression hydromorphologique: problème de colmatage total du lit et mauvais état hydromorphologique établi par protocole Carhyce	FORT	↔	

## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	L'impact des pressions est globalement fort : assainissement (AC & ANC), ruissellement urbain, pressions agricoles et élevage. Au vu du nombre de pressions fortes qui s'exercent sur cette masse d'eau et de leur tendance, un programme d'action ambitieux devra être mis en œuvre pour reconquérir la qualité des eaux. L'horizon 2021 paraît trop proche pour atteindre l'objectif en tenant compte du temps de réponse des milieux. L'objectif est maintenu à 2027.
Impact sur l'état écologique	FORT	

## Identification et Localisation

Commune(s)	Le Lamentin, Ducos			Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel			
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Eaux côtières :	Cours d'eau :	Souterraines :	Il s'agit d'une Masse d'eau fortement modifiée (MEFM). Superficie du bassin versant de 14 km <sup>2</sup> . Longueur du cours d'eau principal de 6 km.	Parc Naturel Régional	X	ZNIEFF	
	• FRJC015	• FRJR112	• FRJG005		Réserves biologiques		APB	
Station de suivi DCE	Ressource (08541101)				Réserves naturelles	X	Site(s) inscrit(s)/ classé(s)	
					Zones humides (RAMSAR, ZHIEP)	X	Sites CELRL	X



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	-	2027	2015	NON RISQUE	ANC, Agricole (historique), hydromorpho., phytosanitaire	RISQUE
Etat écologique sans Chlordécone	MOYEN	IBMA, IDA	2027	2027	RISQUE		RISQUE
Etat écologique avec Chlordécone	MOYEN	+ Chlordécone	Moins strict	Moins strict	RISQUE	+ Chlordécone	RISQUE

## Pressions sur la masse d'eau


	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la Pression	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	<b>Assainissement collectif</b> La STEU Gaigneron (17500 EH) fonctionne correctement mais a un impact sur la biologie. La STEU d'Acajou dysfonctionne du fait d'une surcharge d'effluents et d'équipements obsolètes. Le projet de transformation de cette STEU en poste de refoulement (PR) est en cours de finalisation. Les effluents seront transférés à la STEU de Gaigneron via les PR de Mahault et Petit Manoir. La STEU de Gaigneron dispose d'une capacité suffisante pour recevoir les effluents d'Acajou et fonctionne correctement.	MODERE	↗	
	<b>Rejets industriels</b> : Pression industrielle sur cette ME via la présence de 4 ZAE (Mangles, Lézarde, Jambettes, et Californie), notamment liée aux réseaux pluvial et AC sont inexistantes ou déficientes.	MODERE	↗	
	<b>Décharges</b> : plusieurs dépôts sauvages	MODERE	↔	
Pollutions diffuses	<b>Assainissement non collectif</b> : densité de population génère de fortes pressions de l'ANC malgré un taux de raccordement élevé pour la Martinique. Il demeure 4002 habitants en ANC dont 2254 sont proches d'un cours d'eau ce qui représente 4,4 T/An d'azote rejeté	MODERE	↘	
	<b>Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)</b> : La pression est forte en lien avec le réseau routier, les zones urbaines et industrielles (ZAE et ZI Lézarde) et une grande surface du bâti.	FORT	↗	
	<b>Emissions agricoles (Azote)</b> : estimé à 5,68 T/an lixivié	FAIBLE	↘	
	<b>Emissions agricoles (26 substances principales, BNVD 2016)</b> : avec 13,32 g/ha/an de substances lixiviées	FORT	↘	
	<b>Emissions agricoles (Polluants spécifiques, BNVD 2016)</b> : avec 1,95 g/ha/an de polluants lixiviés	FORT	↘	
	<b>Emissions agricoles (Pesticides DCE, BNVD 2016)</b> *Aucune molécule DCE de l'état chimique de se retrouve dans la BNVD 2016 en Martinique			
Autres pressions	<b>Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)</b>	FORT	↕	
	<b>Prélèvements AEP</b> : pression liée aux prises d'eau en amont sur la Lézarde et la rivière Blanche			
	<b>Prélèvements Autres</b> : Irrigation avec un besoin en eau faible estimé à 659 282 m <sup>3</sup> (CA, 2018) et Industrie avec 121 273 m <sup>3</sup> (BNPE, 2016)	MODERE	↗	
	<b>Espèces Envahissantes</b> : présence détectée de <i>Miconia calvescens</i> , <i>Cherax quadricarinatus</i> , <i>Chemys scripta</i> ,	MODERE	↗	
	<b>Erosion des sols</b>	FORT	↗	
	<b>Pression hydromorphologique</b> : problème d'imperméabilisation des sols et modification cours d'eau + obstacles à l'écoulement	FORT	↗	

## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	Au vu du nombre de pressions fortes qui s'exercent sur cette masse d'eau, un programme d'action ambitieux devra être mis en œuvre pour reconquérir la qualité des eaux à l'horizon 2027.
Impact sur l'état écologique	FORT	

## Identification et Localisation

Commune(s)	Le Lamentin, Saint-Joseph, Le Robert		Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel		
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	<b>Cours d'eau :</b> • FRJR114	<b>Souterraines :</b> • FRJG005	Superficie du bassin versant de 36 km <sup>2</sup> . Longueur du cours d'eau principal de 10 km.	Parc Naturel Régional	ZNIEFF	
				Réserves biologiques	APB	
Station de suivi DCE	Pont RN1 (08521102), Gué de Désirade (08521101),			Réserves naturelles	Site(s) inscrit(s)/classé(s)	
				Zones humides (RAMSAR, ZHIEP)	Sites CELRL	



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	-	2027	2015	NON RISQUE	ANC, ruissellement urbain, pressions agricoles.	RISQUE
Etat écologique sans Chlordécone	MOYEN	cuivre	2027	2027	RISQUE		RISQUE
Etat écologique avec Chlordécone	MOYEN	Chlordécone	Moins strict	Moins strict	RISQUE	+ Chlordécone	RISQUE

## Pressions sur la masse d'eau


	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la Pression	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif : STEU Pelletier Désirade (Le Lamentin, 3200 EH)	FAIBLE	↘	
	Rejets industriels	FAIBLE	↗	
	Décharges	FAIBLE	↔	
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif : forte densité de population => pressions de l'ANC malgré un taux de raccordement élevé pour la Martinique. 13 538 habitants en ANC dont 10 273 proches d'un cours d'eau (76 % de la population du BV) ce qui représente 21,16 T/An d'azote rejeté.	FORT	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain + route)	FORT	↗	
	Emissions agricoles (Azote) : estimé à 5,21 T/an lixivié	FAIBLE	↘	
	Emissions agricoles (26 substances principales, BNVD 2016) : avec 5,41 g/ha/an de substances lixiviées	MODERE	↘	
	Emissions agricoles (Polluants spécifiques, BNVD 2016) : avec 0,43 g/ha/an de polluants lixiviés	FORT	↘	
	Emissions agricoles (Pesticides DCE, BNVD 2016) *Aucune molécule DCE de l'état chimique de se retrouve dans la BNVD 2016 en Martinique			
Autres pressions	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORT	↕	
	Prélèvements AEP : prise en amont sur la Lézarde et la rivière Blanche			
	Prélèvements Autres : Irrigation avec un besoin en eau faible estimé à 1 136 041 m <sup>3</sup> (CA, 2018) et Industrie avec 182 591 m <sup>3</sup> (BNPE, 2016)	MODERE	↗	
	Espèces Envahissantes : présence détectée de <i>Cherax quadricarinatus</i> , <i>Miconia calvescens</i> , <i>Chemys scripta</i> ,	FORT	↗	
	Erosion des sols	FORT		
	Pression hydromorphologique: hydrologie (prise d'eau du tronc commun en amont), morphologie (canalisation) continuité (Obstacles)	FORT	↔	

## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	Cette masse d'eau est aujourd'hui en état moyen avec plusieurs fortes pressions identifiées. Les états biologiques sont bons malgré certaines pressions jugées d'intensité modérée à fortes. La poursuite des actions devrait permettre d'atteindre le bon état en 2027. A noter que la pression prélèvement sur les masses d'eau en amont peut avoir un impact important.
Impact sur l'état écologique	FORT	

## Identification et Localisation

Commune(s)	Saint Joseph, Gros Morne		Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel			
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Cours d'eau : • FRJR112	Souterraines : • FRJG005	Superficie du bassin versant de 35 km <sup>2</sup> . Longueur du cours d'eau principal de 20 km.	Parc Naturel Régional	X	ZNIEFF	X
				Réserves biologiques		APB	
				Réserves naturelles		Site(s) inscrit(s)/ classé(s)	
				Zones humides (RAMSAR, ZHIEP)		Sites CELRL	
Station de suivi DCE	Palourde Lézarde (08501101)						



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	-	2015	2015	NON RISQUE	Peu de pressions	NON RISQUE
Etat écologique sans Chlordécone	BON	-	2015	2015	NON RISQUE		
Etat écologique avec Chlordécone	BON	-	2015	2015	NON RISQUE		

## Pressions sur la masse d'eau


	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la Pression	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif STEU Vert Pré (Le Robert, 3000 EH)	FAIBLE	↘	
	Rejets industriels		↔	
	Décharges		↔	
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif : malgré une densité de population faible, la proportion de foyers non raccordés (90%) induit une pression modérée avec 7239 habitants en ANC dont 6264 sont proches d'un cours d'eau ce qui représente 14,58 T/An d'azote rejeté.	FORT	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain + route)	FAIBLE	↗	
	Emissions agricoles (Azote) : estimé à 23,13 T/an lixivié	MODERE	↘	
	Emissions agricoles (26 substances principales, BNVD 2016) : avec 4,27 g/ha/an de substances lixiviées	MODERE	↘	
	Emissions agricoles (Polluants spécifiques, BNVD 2016) : avec 0,21 g/ha/an de polluants lixiviés	FAIBLE	↘	
	Emissions agricoles (Pesticides DCE, BNVD 2016) *Aucune molécule DCE de l'état chimique de se retrouve dans la BNVD 2016 en Martinique			
Autres pressions	Prélèvements AEP : : 1 site de prélèvements d'eau potable (Lézarde) soit 6 056 347 m <sup>3</sup> (BNPE, 2016)	FORT	↗	
	Prélèvements Autres : Irrigation avec un besoin en eau faible estimé à 6 857 457 m <sup>3</sup> (CA, 2018)	FORT	↘	
	Espèces Envahissantes : présence détectée de <i>Bambou vulgaris</i> , <i>Cherax quadricarinatus</i>	MODERE	↘	
	Erosion des sols	FAIBLE		
	Pression hydromorphologique: hydrologie (prise d'eau du tronc commun en amont), morphologie (canalisation) continuité (Obstacles)	FAIBLE	↔	

## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	Les quelques pressions que l'on trouve sur le bassin versant ne se traduisent pas en impact, sauf sur les prélèvements dont l'impact peut aussi être significatif les masses d'eau aval.
Impact sur l'état écologique	FAIBLE	

## Identification et Localisation

Commune(s)	Saint-Joseph, Fonds-Saint-Denis		Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel			
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	<b>Cours d'eau :</b> • FRJR112	<b>Souterraines :</b> • FRJG005	Superficie du bassin versant de 24 km <sup>2</sup> . Longueur du cours d'eau principal de 20 km.	Parc Naturel Régional	X	ZNIEFF	X
				Réserves biologiques		APB	
				Réserves naturelles		Site(s) inscrit(s)/ classé(s)	X
				Zones humides (RAMSAR, ZHIEP)		Sites CELRL	
Station de suivi DCE	Pont de l'Alma (08511101)						



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	-	2015	2015	NON RISQUE	-	NON RISQUE
Etat écologique sans Chlordécone	BON	-	2015	2015	NON RISQUE	-	
Etat écologique avec Chlordécone	BON	-	2015	2015	NON RISQUE	/	

## Pressions sur la masse d'eau

	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la Pression	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif	FAIBLE	↘	
	Rejets industriels	FAIBLE	↔	
	Décharges	FAIBLE	↔	
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif : 3886 habitants en ANC dont 3449 sont proche des cours d'eau ce qui représente 6,99 T/An d'azote rejeté	MODERE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain + route)	FAIBLE	↗	
	Emissions agricoles (Azote) : estimé à 8,94 T/an lixivié	FAIBLE	↘	
	Emissions agricoles (26 substances principales, BNVD 2016) : avec 2,15 g/ha/an de substances lixiviées	FAIBLE	↘	
	Emissions agricoles (Polluants spécifiques, BNVD 2016) : avec 0,02 g/ha/an de polluants lixiviés	FAIBLE	↘	
	Emissions agricoles (Pesticides DCE, BNVD 2016) *Aucune molécule DCE de l'état chimique de se retrouve dans la BNVD 2016 en Martinique			
Autres pressions	Prélèvements AEP : 2 sites de prélèvements d'eau potable (Blanche et Bouliki) soit 18 497 018 m <sup>3</sup> (BNPE, 2016)	FORT	↗	
	Prélèvements Autres : Irrigation avec un besoin en eau faible estimé à 141 315 m <sup>3</sup> (CA, 2018) et Industrie avec 115 1000 m <sup>3</sup> (BNPE, 2016)	FAIBLE	↔	
	Espèces Envahissantes : présence détectée de <i>Bambou vulgaris</i>	FAIBLE	↔	
	Erosion des sols	FAIBLE		
	Pression hydromorphologique: la Route des gués génère de nombreux obstacles (écoulement, continuité écologique...).	FAIBLE	↔	

## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	-
Impact sur l'état écologique	FAIBLE	ANC et prélèvements pour la production d'eau potable.

## Identification et Localisation

Commune(s)	Fort-de-France, Saint-Joseph		Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel			
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Eaux côtières : • FRJC015	Souterraines : • FRJG003	Superficie du bassin versant de 18 km <sup>2</sup> . Longueur du cours d'eau principal de 17 km.	Parc Naturel Régional	X	ZNIEFF	X
				Réserves biologiques		APB	
				Réserves naturelles		Site(s) inscrit(s)/classé(s)	
				Zones humides (RAMSAR, ZHIEP)		Sites CELRL	



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	-	2027	2015	NON RISQUE	ANC, continuité, hydromorpho	RISQUE
Etat écologique sans Chlordécone	MOYEN	Macroinvertébré, Diatomées, Cuivre	2027	2027	RISQUE		RISQUE
Etat écologique avec Chlordécone	MOYEN	+ Chlordécone	2027	2027	RISQUE	+ chlordécone	RISQUE

## Pressions sur la masse d'eau


	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la Pression	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	<b>Assainissement collectif</b> Le rejet de la STEP de Dillon se trouve au niveau de l'embouchure, quelques mètres en aval du pont.		↘	
	<b>Rejets industriels</b>	FAIBLE	↗	
	<b>Décharges</b> : présence de décharges sauvages	FAIBLE	↔	
Pollutions diffuses	<b>Assainissement non collectif</b> : la densité de population génère de fortes pressions de l'ANC malgré un taux de raccordement élevé pour la Martinique : 4744 habitants en ANC dont 3580 sont proches d'un cours d'eau ce qui représente 7,02 T/An d'azote rejeté	MODERE	↘	
	<b>Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)</b> : la densité du tissu urbain et routier est très importante sur le bassin versant	MODERE	↗	
	<b>Emissions agricoles (Azote)</b> : estimé à 3,50 T/an lixivié	FAIBLE	↘	
	<b>Emissions agricoles (26 substances principales, BNVD 2016)</b> : avec 1,70 g/ha/an de substances lixiviées	FAIBLE	↘	
	<b>Emissions agricoles (Polluants spécifiques, BNVD 2016)</b> : avec 0,01 g/ha/an de polluants lixiviés	FAIBLE	↘	
	<b>Emissions agricoles (Pesticides DCE, BNVD 2016)</b> *Aucune molécule DCE de l'état chimique de se retrouve dans la BNVD 2016 en Martinique			
Autres pressions	<b>Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)</b>	FORT	↕	
	<b>Prélèvements AEP</b> : 1 captage sur la rivière L'Or	FAIBLE	↘	
	<b>Prélèvements Irrigation</b> : besoin en eau faible estimé à 44 707 m <sup>3</sup> (CA, 2018)	FAIBLE	↘	
	<b>Espèces Envahissantes</b> : présence détectée de <i>Bambou vulgaris</i>	FORT	↗	
	<b>Erosion des sols</b>	FORT		
	<b>Pression hydromorphologique</b> : morphologie et continuité : nombreux obstacles à écoulement (gué, digue, radier...)	FORT	↔	

## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	Au vu du nombre de pressions fortes qui s'exercent sur cette masse d'eau, un programme d'action ambitieux devra être mis en œuvre pour reconquérir la qualité des eaux. L'horizon 2021 paraît trop proche pour atteindre l'objectif en tenant compte du temps de réponse des milieux.
Impact sur l'état écologique	FORT	

## Identification et Localisation

Commune(s)	Fort de France		Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel		
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Eaux côtières : • FRJC015	Souterraines : • FRJG003	Superficie du bassin versant de 16 km <sup>2</sup> . Longueur du cours d'eau principal de 12 km.	Parc Naturel Régional	ZNIEFF	X
				Réserves biologiques	APB	
				Réserves naturelles	Site(s) inscrit(s)/ classé(s)	
				Zones humides (RAMSAR, ZHIEP)	Sites CELRL	



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	-	2027	2015	NON RISQUE	-	
Etat écologique sans Chlordécone	MEDIOCRE	IBMA, IDA, cuivre, Orthophosphates, Phosphore Total	2027	2027	RISQUE	Hydromorphologie, ANC, EEE, Continuité	RISQUE
Etat écologique avec Chlordécone	MEDIOCRE	+ Chlordécone	2027	2027	RISQUE	+ Chlordécone	RISQUE

## Pressions sur la masse d'eau


	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la Pression	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif STEU de Godissard (Fort de France, 13 000 EH). Pas de pression constatée de la STEP sur la biologie.	FAIBLE	↘	
	Rejets industriels	MODERE	↗	
	Décharges	FAIBLE	↔	
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif : la densité de l'habitat explique l'importance de cette pression soit 3814 habitants en ANC dont 2930 sont proches d'un cours d'eau ce qui représente 5,67 T/An d'azote rejeté.	FORT	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain) : pression forte liée à la densité du tissu urbain et routier	FORT	↗	
	Emissions agricoles (Azote) : estimé à 0,53 T/an lixivié			
	Emissions agricoles (26 substances principales, BNVD 2016) : avec 0,22 g/ha/an de substances lixiviées	FAIBLE	↘	
	Emissions agricoles (Polluants spécifiques, BNVD 2016) : avec 0,005 g/ha/an de polluants lixiviés	FAIBLE	↘	
	Emissions agricoles (Pesticides DCE, BNVD 2016) *Aucune molécule DCE de l'état chimique de se retrouve dans la BNVD 2016 en Martinique			
Autres pressions	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORT	↕	
	Prélèvements AEP			
	Prélèvements Irrigation			
	Espèces Envahissantes : présence détectée de <i>Bambou vulgaris</i> , <i>Chemys scripta</i>	FAIBLE	↗	
	Erosion des sols	FORT		
	Pression hydromorphologique: la rivière Madame est fortement artificialisée dans sa partie aval (Canal Levassor)	FORT	↔	

## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	L'assainissement des eaux usées est une source majeure de dégradation de la qualité de cette masse d'eau, ainsi que l'aval artificialisé. Les excès de cuivre sont probablement liés au ruissellement urbain ainsi qu'au fond géochimique. Il est peu probable qu'à l'horizon 2021 l'état de cette masse d'eau, par ailleurs altérée morphologiquement, soit restauré. L'objectif est fixé en 2027.
Impact sur l'état écologique	FORT	

## Identification et Localisation

Commune(s)	Description		Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel				
Schoelcher	<b>Cours d'eau :</b> • FRJR118	<b>Souterraines :</b> • FRJG003	Superficie du bassin versant de 10 km <sup>2</sup> . Longueur du cours d'eau principal de 8 km.	Parc Naturel Régional	X	ZNIEFF	X
<b>Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau</b>				Réserves biologiques		APB	
				Réserves naturelles		Site(s) inscrit(s)/classé(s)	
<b>Station de suivi DCE</b>	Tunnel Didier (08301101)			Zones humides (RAMSAR, ZHIEP)		Sites CELRL	



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	-	2015	2015	NON RISQUE	-	Négligeable
Etat écologique sans Chlordécone	BON	-	2015	2015	NON RISQUE	-	
Etat écologique avec Chlordécone	BON	-	2015	2015	NON RISQUE	/	

## Pressions sur la masse d'eau


	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la Pression	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif		↘	
	Rejets industriels		↔	
	Décharges		↔	
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif : avec 695 habitants en ANC dont 487 sont proches des cours d'eau ce qui représente 0,89 T/An d'azote rejeté	FAIBLE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain + route) :	FAIBLE	↗	
	Emissions agricoles (Azote) : estimé à 0,50 T/an lixivié	FAIBLE	↘	
	Emissions agricoles (26 substances principales, BNVD 2016) : avec 0,46 g/ha/an de substances lixiviées	FAIBLE	↘	
	Emissions agricoles (Polluants spécifiques, BNVD 2016) : avec 0,005 g/ha/an de polluants lixiviés	FAIBLE	↘	
Autres pressions	Emissions agricoles (Pesticides DCE, BNVD 2016) *Aucune molécule DCE de l'état chimique de se retrouve dans la BNVD 2016 en Martinique			
	Prélèvements AEP : 4 prises d'eau recensée (Duclos, Dumauzé, et Absalon & et 2) soit 5 449 345 m <sup>3</sup> (BNPE, 2016)	FORT		
	Prélèvements IRR		↔	
	Espèces Envahissantes : présence détectée de <i>Bambou vulgaris</i> ,	MODERE	↔	
	Erosion des sols	FAIBLE		
	Pression hydromorphologique	FAIBLE	↔	

## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine des impacts
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	-
Impact sur l'état écologique	FAIBLE	La pression prélèvement est importante, mais l'impact est notable surtout sur la masse d'eau aval (Case navire).

## Identification et Localisation

Commune(s)	Description			Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel				
Schoelcher	<b>Eaux côtières :</b> • FRJC002	<b>Cours d'eau :</b> • FRJR117	<b>Souterraines :</b> • FRJG003	Superficie du bassin versant de 5 km <sup>2</sup> . Longueur du cours d'eau principal de 6 km.	Parc Naturel Régional	X	ZNIEFF	X
<b>Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau</b>					Réserves biologiques		APB	
					Réserves naturelles		Site(s) inscrit(s)/classé(s)	
					Zones humides (RAMSAR, ZHIEP)		Sites CELRL	
<b>Station de suivi DCE</b>	Case Navire (08302101)							



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	-	2015	2015	NON RISQUE		
Etat écologique sans Chlordécone	MOYEN	Macroinvertébré et diatomée	2015	2021	RISQUE	Hydromorphologie, EEE	RISQUE
Etat écologique avec Chlordécone	MOYEN	=	2015	2021	RISQUE		RISQUE

## Pressions sur la masse d'eau


	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la Pression	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif		↘	
	Rejets industriels		↔	
	Décharges : présence d'une déchetterie	FAIBLE	↔	
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif : 1861 habitants en ANC dont 705 sont proches des cours ce qui représente 1,33 T/An d'azote rejeté	FAIBLE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain) : la densité du tissu urbain, en particulier dans la partie aval génère une pression.	MODERE	↗	
	Emissions agricoles (Azote) : estimé à 0,06 T/an lixivié		↘	
	Emissions agricoles (26 substances principales, BNVD 2016) : avec 0,05 g/ha/an de substances lixiviées	FAIBLE	↘	
	Emissions agricoles (Polluants spécifiques, BNVD 2016) : avec 0,0003 g/ha/an de polluants lixiviés	FAIBLE	↘	
	Emissions agricoles (Pesticides DCE, BNVD 2016) *Aucune molécule DCE de l'état chimique de se retrouve dans la BNVD 2016 en Martinique			
Autres pressions	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORT	↕	
	Prélèvements AEP : influence des prises d'eau de Duclos et Dumauzé en amont			
	Prélèvements IRR			
	Espèces Envahissantes : présence détectée de <i>Hydrilla verticillata</i> , <i>Bambou vulgaris</i>	MODERE	↗	
	Erosion des sols	MODERE		
	Pression hydromorphologique	FAIBLE	↔	

## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	Les pressions hydromorphologiques (entretien rivière entre autres), de prélèvements d'eau potable en amont ainsi que l'ANC sont des sources majeures de dégradation de la qualité de cette masse d'eau. Une étude approfondie des pressions menée en 2015 a permis d'élaborer le plan d'actions à mettre en œuvre pour atteindre le bon état en 2021.
Impact sur l'état écologique	MODERE	

## Identification et Localisation

Commune(s)	Le Carbet, Le Morne Vert, Fonds-Saint-Denis		Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel			
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	<b>Eaux côtières :</b> • FRJC002	<b>Souterraines :</b> • FRJG003	Superficie du bassin versant de 23 km <sup>2</sup> . Longueur du cours d'eau principal de 14 km.	Parc Naturel Régional	X	ZNIEFF	X
				Réserves biologiques		APB	
				Réserves naturelles		Site(s) inscrit(s)/ classé(s)	
				Zones humides (RAMSAR, ZHIEP)		Sites CELRL	
Station de suivi DCE	Fond Baise (08322101)						



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	-	2015	2015	NON RISQUE	-	NON RISQUE
Etat écologique sans Chlordécone	BON	-	2015	2015	NON RISQUE	-	
Etat écologique avec Chlordécone	BON	-	2015	2015	NON RISQUE	-	

## Pressions sur la masse d'eau


	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la Pression	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif STEU CARBET (Le Carbet, 4000 EH)	FAIBLE	↘	
	Rejets industriels	FAIBLE	↔	
	Décharges	FAIBLE	↔	
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif : 1385 habitants en ANC dont 903 sont proches d'un cours d'eau ce qui représente 2,22 T/An d'azote rejeté	MODERE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↗	
	Emissions agricoles (Azote) : estimé à 3,67 T/an lixivié	FAIBLE	↘	
	Emissions agricoles (26 substances principales, BNVD 2016) : avec 3,30 g/ha/an de substances lixiviées	MODERE	↘	
	Emissions agricoles (Polluants spécifiques, BNVD 2016) : avec 0,03 g/ha/an de polluants lixiviés	FAIBLE	↘	
	Emissions agricoles (Pesticides DCE, BNVD 2016) *Aucune molécule DCE de l'état chimique de se retrouve dans la BNVD 2016 en Martinique			
Autres pressions	Prélèvements AEP			
	Prélèvements Irrigation : besoin en eau faible estimé à 310 924 m <sup>3</sup> (CA, 2018)	FAIBLE	↔	
	Espèces Envahissantes : présence détectée de <i>Hydrilla verticillata</i> , <i>Cherax quadricarinatus</i> , <i>Bambou vulgaris</i>	FAIBLE	↗	
	Erosion des sols	FAIBLE		
	Pression hydromorphologique	FAIBLE	↔	

## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de la pression
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	L'état de la masse d'eau oscille entre moyen et bon. Le programme d'amélioration de la lagune du Carbet devrait permettre de progresser dans la restauration de cette masse d'eau et d'envisager une stabilisation du bon état pour 2027.
Impact sur l'état écologique	FAIBLE	

## Identification et Localisation

Commune(s)	Description		Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel			
Saint-Pierre ; Le Morne Rouge ; Fonds-Saint-Denis			Superficie du bassin versant de 20 km <sup>2</sup> . Longueur du cours d'eau principal de 9 km.	Parc Naturel Régional	X	ZNIEFF
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Eaux côtières : • FRJC03	Souterraines : • FRJG001		Réserves biologiques		APB
				Réserves naturelles		Site(s) inscrit(s)/classé(s)
				Zones humides (RAMSAR, ZHIEP)		Sites CELRL
Station de suivi DCE	Saint-Pierre (08329101)					



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	MAUVAIS	HCH	2027	2027	RISQUE	ANC, phytosanitaires, Azote  + chlordécone	RISQUE
Etat écologique sans Chlordécone	MOYEN	Macroinvertébré, Diatomées, OrthoP	2027	2027	RISQUE		
Etat écologique avec Chlordécone	MOYEN	Chlordécone	Moins strict	Moins strict	RISQUE		

## Pressions sur la masse d'eau

	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la Pression	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif		↘	
	Rejets industriels		↗	
	Décharges	FAIBLE	↔	
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif : 2787 habitants dont 1943 sont proches des cours d'eau ce qui représente 3,82 T/An d'azote rejeté	MODERE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain + route)	FAIBLE	↗	
	Emissions agricoles (Azote) : estimé à 43,24 T/an lixivié	MODERE	↘	
	Emissions agricoles (26 substances principales, BNVD 2016) : avec 23,77 g/ha/an de substances lixiviées	FORT	↘	
	Emissions agricoles (Polluants spécifiques, BNVD 2016) : avec 1,90 g/ha/an de polluants lixiviés	FORT	↘	
	Emissions agricoles (Pesticides DCE, BNVD 2016) *Aucune molécule DCE de l'état chimique de se retrouve dans la BNVD 2016 en Martinique			
Autres pressions	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORT	↕	
	Prélèvements AEP : 2 sites de prélèvements d'eau (Essente, Madame)	FAIBLE	↘	
	Prélèvements Autres : Irrigation avec besoin en eau faible estimé à 258 960 m <sup>3</sup> (CA, 2018) et industrie 75 621 m <sup>3</sup>	MODERE	↘	
	Espèces Envahissantes : présence détectée de <i>Bambou vulgaris</i>	MODERE	↗	
	Erosion des sols	MODERE		
	Pression hydromorphologique: Le radier du pont d'une hauteur >6m crée un obstacle important à la continuité écologique. L'incision et l'endiguement de la rivière au niveau du bourg constitue une importante altération hydromorphologique.	FAIBLE	↔	

## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FORT	Cette masse d'eau semble connaître une amélioration globale mais lente. La poursuite des actions devrait permettre d'atteindre le bon état en 2027.
Impact sur l'état écologique	FORT	


# FICHES *MASS*ES D'EAU SOUTERRAINES



Les codes proposés de numérotation et les noms des masses d'eau souterraines sont une proposition faite par le BRGM et n'ont pas encore été officiellement validés et acceptés par l'organisme responsable, le SANDRE. Celles-ci le seront en 2020.

## Identification et Localisation

Type de Masse d'eau souterraine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edifice volcanique</li> <li>Masse d'eau majoritairement libre</li> </ul>			Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel			
	Superficie de l'aire d'extension de 94 km <sup>2</sup> . Les formations géologiques associées à cette masse d'eau correspondent à la 2 <sup>ème</sup> phase du volcan bouclier du Morne Jacob (2,2 Ma), du volcanisme du Mont Conil (0,7-0,4 Ma), ainsi que des formations volcaniques plio-pléistocènes de la Montagne Pelée (0,3 Ma-actuel).				Parc Naturel Régional	X	ZNIEFF	X
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Eaux côtières :	Cours d'eau :	Souterraines :		Réerves biologiques		APB	X
	• FRJC002	• FRJR101 • FRJR120	• FRJG002 • FRJG003		Réerves naturelles		Site(s) inscrit(s)/classé(s)	X
Station de suivi DCE	Rivière du Prêcheur (1167ZZ0024/RS1)	Rivière Blanche (1167ZZ0023/RBS1)	CDST (1167ZZ0045/NF6)		Zones humides (RAMSAR)		Sites CELRL	X



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat Quantitatif	BON	-	2015	2015	NON RISQUE		NON RISQUE
Etat Qualitatif	BON	Pesticides	Moins strict	Moins strict	NON RISQUE	Pesticides	

## Pressions sur l'état chimique et quantitatif


	Nature des pressions existantes recensées	Pression actuelle	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	Pollutions d'origine industrielles : 7 sites ICPE, 1 site BASOL et 25 sites BASIAS	?		
	Décharges : divers dépôts sauvages, centre d'enfouissement de Fond Canonville	?		
Pollutions diffuses	Ruissellement (urbain) :	?		
	Emissions agricoles (fertilisation) :	FORT		
	Emissions agricoles (pesticides) : faible pression pesticides	FAIBLE		
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone) : faibles usages historiques de chlordécone	FAIBLE		
	Elevage	?		
Recharge artificielle		?		
Prélèvements	Peu de prélèvements	FAIBLE		

## Impacts sur l'état chimique

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Nitrates	FAIBLE	Fertilisation (faible), émissions industrielles ( ? ), élevage ( ? )
Phyosanitaires	FAIBLE	RAS
Autres dégradations constatées	FAIBLE	
Ratio prélèvement / recharge, assècs et disparition de zones humides	FAIBLE	Peu de prélèvement

## Identification et Localisation

Type de Masse d'eau souterraine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edifice volcanique</li> <li>Masse d'eau majoritairement libre</li> </ul>				Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel		
	Superficie de l'aire d'extension de 107 km <sup>2</sup> . Les formations géologiques associées à cette masse d'eau correspondent à la 2ème phase du volcan bouclier du Morne Jacob (2,2 Ma) et aux formations volcaniques plio-pléistocènes de l'édifice récent et intermédiaire de la Montagne Pelée (0,04 Ma-actuel).					Parc Naturel Régional		ZNIEFF
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Eaux côtières :		Cours d'eau :		Souterraines :	Réserves biologiques		APB
	<ul style="list-style-type: none"> <li>FRJC004</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>FRJR102</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>FRJG001</li> <li>FRJG003</li> <li>FRJG004</li> </ul>	Réserves naturelles	
Station de suivi DCE	Source Nord Plage (1166Z0023/S)	Desgrottes (1168ZZ037/F1)	Source Hauteur Bourdon (1166ZZ0020/S)	Chalvet (1166ZZ0026/NF8)	Rivière Falaise (1168ZZ0054/PZ)	Zones humides (RAMSAR)		Sites CELRL



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat Quantitatif	BON	-	2015	2015	NON RISQUE		RISQUE
Etat Qualitatif	MAUVAIS	Pesticides	Moins strict	Moins strict	RISQUE	Pesticides	

## Pressions sur l'état chimique et quantitatif


	Nature des pressions sur l'état chimique et commentaires	Pression actuelle	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	Pollutions d'origine industrielles : 3 ICPE, 2 sites BASOL, 25 sites BASIAS	?		
	Décharges: divers dépôts sauvages, décharge de la Vivé	?		
Pollutions diffuses	Ruissellement (urbain + routier)	?		
	Emissions agricoles (fertilisation) : Forte pression fertilisation	FORT		
	Emissions agricoles (pesticides) : forte pression pesticides	FORT		
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone) : Importants usages historiques de chlordécone (pression forte).	FORT		
Élevage	?			
Recharge artificielle		?		
Prélèvements	Peu de prélèvement	FAIBLE		

## Impacts sur l'état chimique

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Nitrates	FAIBLE	Fertilisation (fort), élevage (?) et émissions industrielles (?)
Phytoprotecteurs	FORT	Paramètres déclassants : chlordécone, Chlordécone 5B hydro, bêta HCH, Bromacil, Propiconazole, Dieldrine, Métolachlore ESA
Ratio prélèvement / recharge, assèchement et disparition de zones humides	FAIBLE	
Intrusion Saline	-	

## Identification et Localisation

Type de Masse d'eau souterraine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edifice volcanique</li> <li>Masse d'eau majoritairement libre</li> </ul>					Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine nature		
	Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Eaux côtières :		Cours d'eau :			Souterraines :	Parc Naturel Régional	X
Station de suivi DCE		Fond Laillet (1173ZZ 0082/NF 5)	Case Navire (1177ZZ 0165/C NF2)	Maniba (1177ZZ0173/PZ)	Fond Lahaye (1177ZZ0177/PZ2)	Fond Canal (1172ZZ0063/SD6)		Réerves biologiques	X
	<ul style="list-style-type: none"> <li>FRJC002</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>FRJR115</li> <li>FRJR116</li> <li>FRJR117</li> <li>FRJR119</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FRJG001</li> <li>FRJG002</li> <li>FRJG004</li> <li>FRJG005</li> </ul>	Réerves naturelles
						Zones humides (RAMSAR)		Sites CELRL	X



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat Quantitatif	BON	-	2015	2015	NON RISQUE		NON RISQUE
Etat Qualitatif	BON	-	Moins strict	Moins strict	NON RISQUE	-	NON RISQUE

## Pressions sur l'état chimique et quantitatif


	Nature des pressions sur l'état chimique et commentaires	Pression actuelle	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	Pollutions d'origine industrielles : 13 ICPE, 9 sites BASOL, 122 sites BASIAS	?	↗	
	Décharges: divers dépôts sauvages, décharge DE Case Navire	?	↔	
	Sites et sols pollués :	?	↔	
Pollutions diffuses	Ruissellement (urbain)	?	↗	
	Emissions agricoles (fertilisation) : moyenne pression fertilisation	MOYENNE	↘	
	Emissions agricoles (pesticides) : Faible pression pesticide	FAIBLE	↘	
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone) : la pression historique liée à l'utilisation de la chlordécone est faible.	FAIBLE	↘	
Élevage		?	↘	
Recharge artificielle		?	↔	
Prélèvements	Peu de prélèvement	FAIBLE	↘	

## Impacts sur l'état chimique

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Nitrates	FAIBLE	élevage (?), émissions industrielles (?), fertilisation (faible)
Phytoplancton	FAIBLE	RAS
Ratio prélèvement / recharge, assèchement et disparition de zones humides	FAIBLE	
Intrusion saline	-	

## Identification et Localisation

Type de Masse d'eau souterraine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edifice volcanique</li> <li>Masse d'eau majoritairement libre</li> </ul>						Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel			
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	<b>Eaux côtières :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>FRJC004</li> <li>FRJC012</li> <li>FRJC013</li> <li>FRJC014</li> <li>FRJC007</li> <li>FRJC005</li> </ul>		<b>Cours d'eau :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>FRJR103</li> <li>FRJR104</li> <li>FRJR105</li> <li>FRJR06</li> </ul>		<b>Souterraines :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>FRJG02</li> <li>FRJG03</li> <li>FRJG05</li> <li>FRJG07</li> </ul>		<b>Superficie de l'aire d'extension de 181 km<sup>2</sup>.</b> Secteur constitué par les formations volcaniques les plus anciennes de Martinique, le Complexe de base (>22 Ma) au niveau de la Presqu'île de la Caravelle, à la chaîne volcanique sous-marine de Vauclin Pitault (15,5-11,5 Ma), ainsi qu'aux deux phases du volcan bouclier du Morne Jacob (5,5-2,2 Ma).	Parc Naturel Régional	X	ZNIEFF	X
<b>Station de suivi DCE</b>	Fond Brulé (1169Z Z0084/NF7)	Anse Charpentier 2 (1169Z Z0184/F2)	Bassignac (1175ZZ0190)	La Borelli (1174ZZ0088/PZ)	Morne Figue (1175ZZ0153/S)	Galion (1175ZZ015)		Réserves biologiques		APB	X
								Réserves naturelles		Site(s) inscrit(s)/classé(s)	
							Zones humides (RAMSAR)		Sites CELRL	X	



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat Quantitatif	BON	-	2015	2015	NON RISQUE		NON RISQUE
Etat Qualitatif	MAUVAIS	Pesticides	Moins strict	Moins strict	NON RISQUE	Pesticides	NON RISQUE

## Pressions sur l'état chimique


	Nature des pressions sur l'état chimique et commentaires	Pression actuelle	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	Pollutions d'origine industrielles : 13 sites ICPE, 4 sites BASOL, 87 Sites BASIAS	?		
	Décharges: Anse Charpentier et de Fond Cérémaux	?		
Pollutions diffuses	Ruissellement (urbain)	?		
	Emissions agricoles (fertilisation) : forte pression fertilisation.	FORT		
	Emissions agricoles (pesticides) : Forte pression pesticide	FORT		
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORT		
	Élevage	?		
Recharge artificielle		?		
Prélèvements	peu de prélèvement	FAIBLE		

## Impacts sur l'état chimique

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Nitrates	FAIBLE	Fertilisation ( ?), élevage ( ?) et émissions industrielles ( ?)
Phytopharmaceutiques	FORT	Paramètres déclassants : chlordécone, Chlordécone 5 B hydro, Chlordécol, Béta HCH,
Ratio prélèvement / recharge, assecs	FAIBLE	Peu de prélèvement
Intrusion saline	-	

## Identification et Localisation

Type de Masse d'eau souterraine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edifice volcanique</li> <li>Masse d'eau majoritairement libre</li> </ul>			Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel				
				Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Eaux côtières : • FRJC001 • FRJC015 • FRJC016	Cours d'eau : • FRJR0011 • FRJR0012 • FRJR0013 • FRJR0014	Souterraines : • FRJG003 • FRJG004 • FRJG007 • FRJG008	<b>Superficie de l'aire d'extension de 161 km<sup>2</sup>.</b> Les formations géologiques associées à cette masse d'eau correspondent à la chaîne volcanique sous-marine de Vaucelin Pitault (15,5-11,5 Ma) et au volcan bouclier du Morne Jacob (5,5-2,2 Ma).	Parc Naturel Régional
Réserves biologiques		APB	X						
Station de suivi DCE	Vert Pré (1175Z Z0106/F)	Sarrault (1179ZZ01 58/PR-S1)	Habitations Ressource 70 ((1179ZZ0070/	Habitation Ressource (1179ZZ0039/P.6)	Bois Rouge (1179ZZ0157/CR-S2)	Réserves naturelles		Site(s) inscrit(s)/ classé(s)	X
						Zones humides (RAMSAR)	X	Sites CELRL	X



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat Quantitatif	BON	-	2015	2015	NON RISQUE		RISQUE
Etat Qualitatif	MAUVAIS	Pesticides	Moins strict	Moins strict	RISQUE	Pesticides	

## Pressions sur l'état chimique


	Nature des pressions sur l'état chimique et commentaires	Pression actuelle	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	Pollutions d'origine industrielles : 29 ICPE dont la SARA, 11 sites BASOL, 92 sites BASIAS	?		
	Décharges : dépôt de ferraille	?		
Pollutions diffuses	Ruissellement (urbain)	?		
	Emissions agricoles (fertilisation) : pression fertilisation fort	FORT		
	Emissions agricoles (pesticides) : pression pesticide modérée	MOYEN		
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone) : La pression historique liée à l'utilisation de la chlordécone est faible.	FORT		
Recharge artificielle		?		
Prélèvements	Peu de prélèvement			

## Impacts sur l'état chimique

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Nitrates	FAIBLE	Elevage (?), fertilisation (?), et émissions industrielles (?)
Phytosanitaires	MOYEN	Paramètre déclassant : chlordécone
Ratio prélèvement / recharge, assecs et disparition de zones humides	FAIBLE	Peu de prélèvements
Intrusion saline	-	

## Identification et Localisation

Type de Masse d'eau souterraine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edifice volcanique</li> <li>Masse d'eau majoritairement libre</li> </ul>		Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel			
	<b>Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau</b> <b>Eaux côtières :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>FRJC003</li> <li>FRJC016</li> <li>FRJC018</li> </ul> <b>Souterraines :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>FRJG007</li> </ul>			<b>Superficie de l'aire d'extension de 41 km².</b> Les formations géologiques associées à cette masse d'eau correspondent au volcanisme plio-pléistocène des Trois-Ilets (2,5-0,3 Ma).	Parc Naturel Régional	X	ZNIEFF
Station de suivi DCE	Grande Anse (1181ZZ0131/PZ)	Habitation Dizac forage (1184ZZ0001/S1)	Habitation Dizac puits (1184ZZ0028/N-3)		Réserves biologiques		APB
				Réserves naturelles		Site(s) inscrit(s)/classé(s)	X
				Zones humides (RAMSAR)		Sites CELRL	X



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat Quantitatif	BON	-	2015	2015	NON RISQUE		NON RISQUE
Etat Qualitatif	BON		Moins strict	Moins strict	NON RISQUE		

## Pressions sur l'état chimique


	Nature des pressions sur l'état chimique et commentaires	Pression actuelle	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	Pollutions d'origine industrielles : 1 ICPE, 1 site BASOL et 16 sites BASIAS	?		
	Décharges :	?		
	Emissions agricoles (fertilisation) : Risque fertilisation faible	FAIBLE		
	Emissions agricoles (pesticides) : Risque pesticide faible	FAIBLE		
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone) : Les pressions liées à l'usage historique de chlordécone est faible.	FAIBLE		
Elevage		?		
Recharge artificielle		?		
Prélèvements	Pas de prélèvements	RAS		

## Impacts sur l'état chimique

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Nitrates	FAIBLE	Elevage (?), fertilisation (?) et émissions industrielles (?)
Phytopharmaceutiques	FAIBLE	RAS
Ratio prélèvement / recharge, assèchement et disparition de zones humides	FAIBLE	Absence de prélèvement significatif
Intrusion Saline	-	

## Identification et Localisation

Type de Masse d'eau souterraine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edifice volcanique</li> <li>Masse d'eau majoritairement libre</li> </ul>				Description		Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel		
					Superficie de l'aire d'extension de 192 km <sup>2</sup> . Les formations géologiques associées à cette masse d'eau correspondent aux formations volcaniques Miocènes (11-6,5 Ma).		Parc Naturel Régional	X	ZNIEFF
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	<b>Eaux côtières :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>FRJC001</li> <li>FRJC009</li> <li>FRJC010</li> <li>FRJC017</li> <li>FRJC018</li> </ul>	<b>Cours d'eau :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>FRJR108</li> <li>FRJR109</li> <li>FRJR110</li> </ul>	<b>Souterraines :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>FRJG05</li> <li>FRJG06</li> <li>FRJG08</li> </ul>	<b>Plan d'eau :</b> FRJL101	Réserves biologiques		APB	X	
					Réserves naturelles		Site(s) inscrit(s)/classé(s)	X	
Station de suivi DCE	Vatable (1181ZZ0132/PZ)	Fougainville (1183ZZ0052/PZ)	La Mauny (1183ZZ0024/S2)	Stade Communa l (1185ZZ0120/PZ)	Nouvelle Cité (1182ZZ0160/F2)	Zones humides (RAMSAR)	Sites CELRL	X	



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat Quantitatif	BON	-	2015	2015	NON RISQUE		NON RISQUE
Etat Qualitatif	BON		Moins strict	Moins strict	NON RISQUE		

## Pressions sur l'état chimique


	Nature des pressions sur l'état chimique et commentaires	Pression actuelle	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	Pollutions d'origine industrielles : 15 ICPE, 6 sites BASOL, 64 sites BASIAS	?		
	Décharges : décharge d'ordures ménagère de la Céron	?		
Pollutions diffuses	Ruissellement (urbain)	?		
	Emissions agricoles (fertilisation) : Risque fertilisation moyen	MOYEN		
	Emissions agricoles (pesticides) : Risque pesticide faible	FAIBLE		
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone) : Les pressions liées à l'usage historique de chlordécone est faible.	FAIBLE		
Eleveage		?		
Recharge artificielle		?		
Prélèvements	Pas de prélèvements	-		

## Impacts sur l'état chimique

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Nitrates	FABIBLE	Eleveage (?), fertilisation (?) et émissions industrielles (?)
Phytosanitaires	MOYEN	Paramètre déclassant : chlordécone
Ratio prélèvement / recharge, assecs et disparition de zones humides	-	Absence de prélèvement significatif

## Identification et Localisation

Type de Masse d'eau souterraine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edifice volcanique</li> <li>Masse d'eau majoritairement libre</li> </ul>						Description	<b>Superficie de l'aire d'extension de 164 km<sup>2</sup>.</b> Cette masse d'eau est issue des formations les plus anciennes de Martinique : le Complexe de base (>22 Ma) au niveau de la Presqu'île de Sainte-Anne et de la chaîne volcanique sous-marine de Vaulcin Pitault (15,5-11,5 Ma).			Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel						
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	<b>Eaux côtières :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>FRJC005</li> <li>FRJC006</li> <li>FRJC007</li> <li>FRJC008</li> <li>FRJC009</li> <li>FRJC0010</li> </ul>	<b>Cours d'eau :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>FRJR107</li> </ul>	<b>Souterraines :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>FRJG04</li> <li>FRJG05</li> <li>FRJG07</li> </ul>	Parc Naturel Régional	X	ZNIEFF	X				Réserves biologiques		APB	X			
Station de suivi DCE	Pontaléry (1179ZZ0300/NF3)	Puyferrat (1183ZZ0026/S1)	Habitation Victoire (1179ZZ0228/S11)	Cap Macré (1186ZZ0119/CMF1)	Grand Fond (1179ZZ0299/NF2)	Grand Fond (1186ZZ0118/SMA4)				Réserves naturelles		Site(s) inscrit(s)/classé(s)	X	Zones humides (RAMSAR)		Sites CELRL	X



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat Quantitatif	BON	-	2015	2015	NON RISQUE		NON RISQUE
Etat Qualitatif	BON		Moins strict	Moins strict	NON RISQUE		NON RISQUE

## Pressions sur l'état chimique

	Nature des pressions sur l'état chimique et commentaires	Pression actuelle	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées (SDAGE 2022-2027)
Pollutions ponctuelles	<b>Pollutions d'origine industrielles :</b> 6 ICPE, 5 site BASOL, 73 sites BASIAS	?		
	<b>Décharges :</b>	?		
	<b>Emissions agricoles (fertilisation) :</b> : Risque fertilisation moyen	MOYEN		
	<b>Emissions agricoles (pesticides) :</b> Risque pesticide faible	FAIBLE		
	<b>Pollutions agricoles historiques (Chlordécone) :</b> Les pressions liées à l'usage historique de chlordécone est faible.	FAIBLE		
Recharge artificielle				
Prélèvements	Pas de prélèvements	RAS		

## Impacts sur l'état chimique


	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Nitrates	FAIBLE	Elevage (?), fertilisation (?) et émissions industrielles (?)
Phytoplancton	FAIBLE	Paramètre déclassant : chlordécone
Ratio prélèvement / recharge, assèchement et disparition de zones humides	-	Absence de prélèvement significatif
Intrusion Saline	-	

# FICHE MASSE D'EAU ARTIFICIELLE



### Identification et Localisation

Commune(s)	Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel	
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Cours d'eau : La Lézarde (pompage) FRJR112 Souterraine : FRJG005	Superficie de la masse d'eau de 0,87km <sup>2</sup> .	
		Parc Naturel Régional	ZNIEFF
		Réserves biologiques	APB
		Réserves naturelles	Site(s) inscrit(s)/ classé(s)
		Zones humides (RAMSAR)	Sites CELRL



### Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	État en 2019	Paramètres déclassant	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif d'état du SDAGE 2022-2027	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON		2015	2021	RISQUE	Phytosanitaire, plvt irrigation, ANC, EEE	RISQUE
Potentiel Ecologique	MOYEN	Zinc, Cuivre, Transparence	2015	2021	RISQUE		

### Pressions sur la masse d'eau

	Nature des pressions existantes recensées	Pression actuelle	Tendance évolutive
Pollutions ponctuelles	Station d'épuration des eaux usées	FAIBLE	↔
	Débordements des postes de relèvement des eaux usées	FAIBLE	↔
	Rejets Industriels		
	Décharges		
	Sites et sols pollués		
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif	MOYEN	↗
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	MOYEN	↗
	Emissions agricoles (Azote)	MOYEN	↔
	Emissions agricoles (26 substances principales, BNVD 2016)	FORT	↗
	Emissions agricoles (Polluants spécifiques, BNVD 2016)	FORT	↕
	Emissions agricoles (Pesticides DCE, BNVD 2016) *Aucune molécule DCE de l'état chimique de se retrouve dans la BNVD 2016 en Martinique		
Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	MOYEN	↔	
Autres pressions	Prélèvements AEP		
	Prélèvements Irrigation	FORT	↑
	Prélèvements autres usages		
	Erosion des sols	FORT	↗
	Régulation des écoulements / altérations hydromorphologiques	FORT	↗

### Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	MOYEN	Au vu du classement « moyen » du plan d'eau, d'une évolution des pressions relativement stable mais de méthodes de qualification des retenues en milieu tropical non encore définies, l'objectif est reporté à 2027.
Impact sur Potentiel écologique	MOYEN	


# FICHES MASSES D'EAU LITTORALES ET DE TRANSITION



## Masse d'eau côtière FRJC001 : Baie de Genipa

### Identification et Localisation

Commune(s)	Ducos, Rivière-Salée, Trois-Ilets			Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel				
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Eaux côtières : • FRJC015 • FRJC016	Cours d'eau : • FRJR110	Souterraines : • FRJG005 • FRJG007	Superficie de la masse d'eau de 33 km <sup>2</sup> . Baie de Genipa, de l'Aéroport du Lamentin à la Pointe du Bout (Trois-Ilets) Baies à mangroves, herbiers et cayes ou bancs	Parc Naturel Régional	X	Zones humides (RAMSAR)		ZNIEFF
					Réserves biologiques		Site(s) inscrit(s)/classé(s)	X	APB
Station de suivi DCE	Banc Gamelle (08999503)				Réserves naturelles		Sites CELRL		Parc Marin



### Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	Etat en 2019	Etat en 2019 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	Paramètres déclassants	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif global de bon état SDAGE 2016-2021	RNAOE en 2027 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	BON	-	2021	2027	NON RISQUE	NON RISQUE	AC, ANC, Espèces invasives	RISQUE
Etat écologique	MEDIOCRE	MEDIOCRE	Assainissement collectif et non collectif	2027		RISQUE	RISQUE		

### Pressions sur la masse d'eau

	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif (Origine de la pollution : Pays NOYE-Ducos)	FORTE	↘	
	Rejets industriels	-		
	Décharges	-		
	Dragage, clapage, extractions	-		
	Aquaculture marine	-		
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif (Pollution en azote rejetée : 1,54 T/an)	MOYENNE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↔	
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORTE	↔	
	Emissions agricoles (azote) (8,21 T d'azote lixivié par an en moyenne)	FAIBLE	↔	
	Emissions agricoles (pesticides)	MOYENNE	↘	
Autres Pressions	Artificialisation du littoral (Nombreux aménagements en cours ou prévus)	FAIBLE	↔	
	Espèces invasives ( <i>Halophila stipulacea</i> et <i>Pterois volitans</i> )	FORTE	↔	
	Sargasses	-		
	Tourisme et plaisance	FAIBLE	↗	


### Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	L'état médiocre semble difficile à reclasser avant 2027
Impact sur l'état écologique	FORTE	

# Masse côtière FRJC002 : Nord Caraïbe

## Identification et Localisation

Commune(s)	Le Prêcheur, Saint Pierre, Le Carbet, Belle fontaine, Case-Pilote			Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel					
	Eaux côtières :	Cours d'eau :	Souterraines :		Parc Naturel Régional	X	Zones humides (RAMSAR)		ZNIEFF	X
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	• FRJC004	• FRJR118	• FRJG001	Superficie de la masse d'eau de 126 km <sup>2</sup> . De Cap Saint-Martin à Case-Pilote, incluant la Baie de Saint-Pierre et l'îlet La Perle	Réserves biologiques		Site(s) inscrit(s)/classé(s)	X	APB	
	• FRJC015	• FRJR119	• FRJG003		Réserves naturelles	X	Sites CELRL		Parc Marin	X
	• FRJC016	• FRJR120								
Station de suivi DCE	Fond Boucher (08999506)									



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	Etat en 2019	Etat en 2019 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	Paramètres déclassants	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif global de bon état SDAGE 2016-2021	RNAOE en 2027 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	BON	-	2021	2027	NON RISQUE	NON RISQUE	Agriculture (fertilisation), AC, ANC, Aquaculture marine, Tourisme, Espèces invasives	
Etat écologique	BON	MOYEN	Chlordécone	2027		NON RISQUE	RISQUE		

## Pressions sur la masse d'eau

	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif (Origine : MANIBA-Case Pilote)	FAIBLE	↘	
	Rejets industriels (EPI Bellefontaine, COLAS, Distillerie NEISSON)	FAIBLE	↗	
	Décharges (Décharge de Fond Canonville arrêtée et réhabilitée depuis 2006)	FAIBLE	↘	
	Dragage, clapage, extractions	-		
	Aquaculture marine (Perspectives d'évolution mal connues. Capacité de production maxi estimée à 30 T/an par IFREMER)	FAIBLE	↔	
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif (Pollution en azote rejetée : 3,41 T/an)	FAIBLE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↔	
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORTE	↔	
	Emissions agricoles (azote) (52,33 T d'azote lixivié par an en moyenne)	FORTE	↔	
Autres Pressions	Emissions agricoles (pesticides)	FORTE	↘	
	Artificialisation du littoral	FAIBLE	↔	
	Espèces invasives ( <i>Halophila stipulacea</i> et <i>Pterois volitans</i> )	FORTE	↔	
	Sargasses	-		
	Tourisme et plaisance (Une zone de mouillage organisés est en projet mais pas encore effective)	MODEREE	↗	


## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	L'état biologique et physico-chimique laisse supposer un maintien du bon état. Une attention est à porter sur l'azote agricole (pression forte): le PAOT ne prévoit pas de nombreuses mesures pour la réduction de cette pression. Il ne semble pas que cette pression soit suffisamment importante pour déclasser l'état biologique et physico-chimique mais elle reste à surveiller.
Impact sur l'état écologique	FAIBLE	

# Masse d'eau côtière FRJC003 : Anses d'Arlet

## Identification et Localisation

Commune(s)	Les Anses d'Arlet		Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel					
	Eaux côtières :	Souterraines :		Parc Naturel Régional	X	Zones humides (RAMSAR)		ZNIEFF	X
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	• FRJC016	• FRJG006	Superficie de la masse d'eau de 49 km <sup>2</sup> . De l'Anse Mathurin (limite communale de Trois-Ilets) à la Pointe du Diamant, incluant l'Ilet à Ramiers	Réserves biologiques		Site(s) inscrit(s)/ classé(s)	X	APB	X
	• FRJC018			Réserves naturelles		Sites CELRL		Parc Marin	X
	• FRJC019								
Station de suivi DCE	Cap Salomon (08999504)								



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	Etat en 2019	Etat en 2019 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	Paramètres déclassants	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif global de bon état SDAGE 2016-2021	RNAOE en 2027 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	BON	-	2021	2027	NON RISQUE	NON RISQUE	AC, ANC, Espèces invasives	
Etat écologique	BON	MOYEN	Chlordécone	2027		NON RISQUE	RISQUE		

## Pressions sur la masse d'eau

	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif (Origine : BOURG LES ANSE D'ARLET – Les Anses d'Arlet)	FAIBLE	↗	
	Rejets industriels	FAIBLE	↗	
	Décharges	-		
	Dragage, clapage, extractions	-		
	Aquaculture marine	-		
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif (Pollution en azote rejetée : 0,32 T/an)	FAIBLE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↔	
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORTE	↔	
	Emissions agricoles (azote) (0,10 T d'azote lixivié par an en moyenne)	FAIBLE	↔	
	Emissions agricoles (pesticides)	FAIBLE	↘	
Autres Pressions	Artificialisation du littoral	FAIBLE	↔	
	Espèces invasives ( <i>Halophila stipulacea</i> et <i>Pterois volitans</i> )	FORTE	↔	
	Sargasses	-		
	Tourisme et plaisance	MODEREE	↗	


## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	L'état biologique et physico-chimique laisse supposer un maintien du bon état.
Impact sur l'état écologique	FAIBLE	

# Masse d'eau côtière FRJC004 : Nord-Atlantique : plateau insulaire

## Identification et Localisation

Commune(s)	Description			Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel					
La Trinité, Sainte-Marie, Le Marigot, Le Lorraine, Basse Pointe, Macouba, Grand Rivière				Parc Naturel Régional	X	Zones humides (RAMSAR)		ZNIEFF	X
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Eaux côtières : • FRJC002 • FRJC011 • FRJC012	Cours d'eau : • FRJR101 • FRJR102 • FRJR104 • FRJR105	Souterraines : • FRJG001 • FRJG002 • FRJG004	(08999516) Superficie de la masse d'eau de 191 km <sup>2</sup> . Eaux Atlantiques de la Pointe de la Caravelle au Cap Saint-Martin (Grand Rivière) au Nord, incluant le Rocher de la Caravelle et les lousps de Trinité à Sainte-Marie					
				Réserves biologiques		Site(s) inscrit(s) ou/et classé(s)		APB	X
Station de suivi DCE	Loup Caravelle (08999517) Cap-Saint-Martin (08999516)			Réserves naturelles		Sites CELRL	X	Parc marin	X



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	Etat en 2019	Etat en 2019 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	Paramètres déclassants	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif global de bon état SDAGE 2016-2021	RNAOE en 2027 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	BON	-	2021	2027	NON RISQUE	NON RISQUE	AC, ANC, Agriculture (fertilisation), Espèces invasives	
Etat écologique	MOYEN	MOYEN	Benthos récifal, chlordécone	2027		DOUTE	RISQUE		

## Pressions sur la masse d'eau

	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif (Origine : Pointe Benie-S <sup>te</sup> Marie ; Hackaert-Basse Pointe ; Fond Corre-S <sup>t</sup> Pierre, Bourg du Lorrain-Le Lorrain)	FAIBLE	↘	
	Rejets industriels	-		
	Décharges (Décharge d'Anse Carpentier arrêté, pas d'information sur la réhabilitation ; décharge du Poteau arrêtée puis réhabilitée)	FAIBLE	↘	
	Dragage, clapage, extractions (Dragage d'entretien régulier prévu 2-3 fois par an avec des volumes potentiellement identiques voire plus faibles)	FAIBLE	↔	
	Aquaculture marine	-		
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif (Pollution en azote rejetée : 1,53 T/an)	FAIBLE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↔	
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORTE	↔	
	Emissions agricoles (azote) (149,16 T d'azote lixivié par an en moyenne)	FORTE	↔	
	Emissions agricoles (pesticides)	FORTE	↘	
Autres Pressions	Artificialisation du littoral	FAIBLE	↔	
	Espèces invasives ( <i>Halophila stipulacea</i> et <i>Pterois volitans</i> )	-		
	Sargasses	FAIBLE	↔	
	Tourisme et plaisance	-		


## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	Faible	L'état biologique est moyen sur une des deux stations avec un faible recouvrement corallien mais cet indicateur est peu adapté pour ce type de stations (éboulis). Pression globale faible mais forte pression agricole qui ne devrait pas diminuer (pas de politiques de réduction des apports azotés et le PAOT ne prévoit pas de nombreuses mesures pour la réduction de cette pression (cf. mi-parcours du PDM).
Impact sur l'état écologique	MODERE	

# Masse d'eau côtière FRJC005 : Fond Ouest de la Baie du Robert

## Identification et Localisation

Commune(s)	Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel				
Le Robert	<b>Souterraines :</b> • FRJG004 • FRJG008  <b>Superficie de la masse d'eau de 10 km<sup>2</sup>.</b> Partie Ouest de la Baie du Robert - à l'Ouest de l'axe Petite Martinique-Pointe Royale. Baies à mangroves, herbiers et cayes ou bancs	Parc Naturel Régional	X	Zones humides (RAMSAR)	ZNIEFF	X
<b>Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau</b>		Réerves biologiques		Site(s) inscrit(s) ou/et classé(s)	APB	X
<b>Station de suivi DCE</b>		Réerves naturelles		Sites CELRL	Parc Marin	X
	Analogie avec Ilets à Rats					



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	Etat en 2019	Etat en 2019 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	Paramètres déclassants	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif global de bon état SDAGE 2016-2021	RNAOE en 2027 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	BON	-	2021	2027	NON RISQUE	NON RISQUE	AC, ANC, Aquaculture marine, Espèces invasives	
Etat écologique	MEDIOCRE	MEDIOCRE	AC et ANC	2027		RISQUE	RISQUE		

## Pressions sur la masse d'eau

	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif (Origine : COURBARIL-Le Robert ; MOULIN A VENT-Acer)	FAIBLE	↗	
	Rejets industriels (Industrie IDEX, Energie Antilles)	FAIBLE*		
	Décharges (Centre de traitement des déchets ultimes de Petit Galion, ISDN, ouvert depuis juillet 2017)	FAIBLE	↘	
	Dragage, clapage, extractions	FAIBLE	↔	
	Aquaculture marine (Projet de lotissement aquacole regroupant plusieurs infrastructures)	MODEREE	↔	
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif (Pollution en azote rejetée : 1,33 T/an)	FAIBLE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↔	
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORTE	↔	
	Emissions agricoles (azote) (0,91 T d'azote lixivié par an en moyenne)	FAIBLE	↔	
	Emissions agricoles (pesticides)	FAIBLE	↘	
Autres Pressions	Artificialisation du littoral	MODEREE	↔	
	Espèces invasives ( <i>Halophila stipulacea</i> et <i>Pterois volitans</i> )	MODEREE	↔	
	Sargasses	FORTE	↔	
	Tourisme et plaisance	FAIBLE	↗	

\* indéterminée mais jugée à dire d'experts


## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	L'état médiocre semble difficile à reclasser avant 2027 au vu des pressions assainissement (AC et ANC) qui resteront fortes (baisse sensible possible de l'ANC, mais dépendante des travaux entrepris).
Impact sur l'état écologique	FORT	

# Masse d'eau côtière FRJC006 : Littoral du Vauclin à Sainte-Anne

## Identification et Localisation

Commune(s)	Le Vauclin, Le Marin, Sainte Anne		Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel					
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Eaux côtières : • FRJC008 • FRJC011 • FRJC019	Souterraines : • FRJG008	Superficie de la masse d'eau de 60 km <sup>2</sup> . Littoral du Vauclin à Sainte-Anne incluant les cayes, fonds blancs et îlets, de Pointe Faula à l'Îlet Cabris. Récifs frangeants et lagon.	Parc Naturel Régional	X	Zones humides (RAMSAR)		ZNIEFF	X
				Réserves biologiques		Site(s) inscrit(s)/ classé(s)	X	APB	
				Réserves naturelles	X	Sites CELRL		Parc Marin	X
Station de suivi DCE	Caye Pariadis (08999505)								



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	Etat en 2019	Etat en 2019 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	Paramètres déclassants	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif global de bon état SDAGE 2016-2021	RNAOE en 2027 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	BON	-	2021	2027	NON RISQUE	NON RISQUE	ANC	
Etat écologique	MOYEN	MOYEN	ANC, chlordécone	2027		DOUTE	RISQUE		

## Pressions sur la masse d'eau

	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif	-		
	Rejets industriels	-		
	Décharges	-		
	Dragage, clapage, extractions	-		
	Aquaculture marine	-		
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif (Pollution en azote rejetée : 0,73 T/an)	MODEREE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↔	
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORTE	↔	
	Emissions agricoles (azote) (0,49 T d'azote lixivié par an en moyenne)	FAIBLE	↔	
	Emissions agricoles (pesticides)	FAIBLE	↘	
Autres Pressions	Artificialisation du littoral	-		
	Espèces invasives ( <i>Halophila stipulacea</i> et <i>Pterois volitans</i> )	MODEREE	↔	
	Sargasses	FORTE	↔	
	Tourisme et plaisance	-		


## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	L'état biologique est moyen, sur la base des pressions et par extrapolation spatiale. Pression modérée de l'ANC avec un accroissement attendu de la pression touristique. Doute sur l'amélioration de l'état.
Impact sur l'état écologique	MODERE	

# Masse d'eau côtière FRJC007 : Est de la Baie du Robert

## Identification et Localisation

Commune(s)	Le Robert		Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel					
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Eaux côtières : • FRJC005 • FRJC008 • FRJC011 • FRJC014	Souterraines : • FRJG004 • FRJG008	Superficie de la masse d'eau de 12 km <sup>2</sup> . Partie Est de la Baie du Robert - à l'Est de l'axe Petite Martinique-Pointe Royale jusqu'aux îlets fermant la baie à l'Est. Baies à mangroves, herbiers et cayes ou bancs	Parc Naturel Régional	X	Zones humides (RAMSAR)		ZNIEFF	X
				Réserves biologiques		Site(s) inscrit(s)/ classé(s)	X	APB	X
				Réserves naturelles		Sites CELRL	X	Parc Marin	X
Station de suivi DCE	Ilets à Rats (08999507)								



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	Etat en 2019	Etat en 2019 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	Paramètres déclassants	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif global de bon état SDAGE 2016-2021	RNAOE en 2027 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	BON	-	2021	2027	NON RISQUE	NON RISQUE	ANC	
Etat écologique	MOYEN	MOYEN	Benthos récifal, chlordécone	2027		DOUTE	RISQUE		

## Pressions sur la masse d'eau

	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif	-		
	Rejets industriels	-	↗	
	Décharges	-		
	Dragage, clapage, extractions	-		
	Aquaculture marine	-		
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif (Pollution en azote rejetée : 0,59 T/an)	MODEREE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↔	
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORTE	↔	
	Emissions agricoles (azote) (0 T d'azote lixivié par an en moyenne)	-		
	Emissions agricoles (pesticides)	FAIBLE	↘	
Autres Pressions	Artificialisation du littoral	FAIBLE	↔	
	Espèces invasives ( <i>Halophila stipulacea</i> et <i>Pterois volitans</i> )	FAIBLE	↔	
	Sargasses	MODEREE	↔	
	Tourisme et plaisance	FAIBLE	↗	


## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	L'état est effectivement moyen mais peu de pression recensée peuvent expliquer cette dégradation de l'état biologique. Même s'il y a une diminution de la pression ANC, le doute reste sur l'amélioration de l'état.
Impact sur l'état écologique	MODERE	

# Masse d'eau côtière FRJC008 : Littoral du François au Vauclin

## Identification et Localisation

Commune(s)	Le Robert, Le François			Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel					
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Eaux côtières : • FRJC006 • FRJC007 • FRJC011	Cours d'eau : • FRJR107	Souterraines : • FRJG008	Superficie de la masse d'eau de 49 km <sup>2</sup> . Littoral du François au Vauclin incluant les cayes, fonds blancs et îlets, de P <sup>te</sup> Larose à Pointe Faula Récifs frangeants et « lagon »	Parc Naturel Régional	X	Zones humides (RAMSAR)		ZNIEFF	X
					Réserves biologiques		Site(s) inscrit(s)/ classé(s)	X	APB	X
					Réserves naturelles		Sites CELRL	X	Parc Marin	X
Station de suivi DCE	Pinsonnelle (08999514)									



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	Etat en 2019	Etat en 2019 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	Paramètres déclassants	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif global de bon état SDAGE 2016-2021	RNAOE en 2027 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	BON	-	2021	2027	NON RISQUE	NON RISQUE	AC, ANC, Industries, Aquaculture marine	
Etat écologique	MOYEN	MOYEN	Pression ANC, Chlordécone	2027		DOUTE	RISQUE		

## Pressions sur la masse d'eau


	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif (Origine :BOURG LE VAUCLIN PETITE RAVINE – Le Vauclin)	FAIBLE	↔	
	Rejets industriels (Distillerie du Simon)	FAIBLE	↗	
	Décharges	-		
	Dragage, clapage, extractions (Volonté de draguer 30 000m <sup>3</sup> au Vauclin malgré des sédiments contaminés et indisponibilité d'un site d'accueil)	-		
	Aquaculture marine (Perspectives d'évolution mal connues. Capacité de production maxi estimée à 30 T/an par IFREMER)	MODEREE	↔	
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif (Pollution en azote rejetée : 5,22 T/an)	MODEREE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↔	
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORTE	↔	
	Emissions agricoles (azote) (1,80 T d'azote lixivié par an en moyenne)	FAIBLE	↔	
	Emissions agricoles (pesticides)	MODEREE	↘	
Autres Pressions	Artificialisation du littoral	FAIBLE	↔	
	Espèces invasives ( <i>Halophila stipulacea</i> et <i>Pterois volitans</i> )	MODEREE	↔	
	Sargasses	FORTE	↔	
	Tourisme et plaisance	FAIBLE	↗	

## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	L'état biologique est moyen sur la base des pressions et par extrapolation spatiale. Pression modérée de l'ANC avec un accroissement attendu de la pression touristique. Doute sur l'amélioration de l'état.
Impact sur l'état écologique	MODERE	

# Masse d'eau côtière FRJC009 : Baie de Sainte-Anne

Identification et Localisation									
Commune(s)	Le Marin, Sainte Anne		Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel					
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	<b>Eaux côtières :</b> • FRJC010 • FRJC017 • FRJC019 • FRJC006	<b>Souterraines :</b> • FRJG008	<b>Superficie de la masse d'eau de 19 km<sup>2</sup>.</b> Sortie de la baie du Marin et Plateforme de Sainte-Anne - pointe Dunkerque jusqu'à llet Cabrits	Parc Naturel Régional	X	Zones humides (RAMSAR)	X	ZNIEFF	X
				Réserves biologiques		Site(s) inscrit(s)/ classé(s)	X	APB	X
				Réserves naturelles		Sites CELRL		Parc Marin	X
Station de suivi DCE	Pointe Borgnesse (08999512)								



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	Etat en 2019	Etat en 2019 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	Paramètres déclassants	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif global de bon état SDAGE 2016-2021	RNAOE en 2027 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	BON	-	2021	2027	NON RISQUE	NON RISQUE	ANC, Tourisme	
Etat écologique	MOYEN	MOYEN	Pression ANC, Chlordécone	2027		DOUTE	RISQUE		

## Pressions sur la masse d'eau

	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif	-		
	Rejets industriels	-		
	Décharges	-		
	Dragage, clapage, extractions	-		
	Aquaculture marine	-		
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif (Pollution en azote rejetée : 0,11 T/an)	MODEREE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↔	
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORTE	↔	
	Emissions agricoles (azote) (0,04 T d'azote lixivié par an en moyenne)	FAIBLE	↔	
	Emissions agricoles (pesticides)	MODEREE	↘	
Autres Pressions	Artificialisation du littoral	FAIBLE	↔	
	Espèces invasives ( <i>Halophila stipulacea</i> et <i>Pterois volitans</i> )	MODEREE	↔	
	Sargasses	-		
	Tourisme et plaisance	MODEREE	↗	


## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	Faible	L'état biologique est moyen sur la base des pressions et par extrapolation spatiale. Pression similaire à FRJC 007 : pression modérée de l'ANC avec un accroissement attendu de la pression touristique. Doute sur l'amélioration de l'état.
Impact sur l'état écologique	MODERE	

# Masse d'eau côtière FRJC010 : Baie du Marin

## Identification et Localisation

Commune(s)	Le Marin, Sainte Anne		Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel					
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Eaux côtières : • FRJC009	Souterraines : • FRJG008	Superficie de la masse d'eau : 6 km <sup>2</sup> . Baie du Marin jusqu'à Pointe Marin à l'Est et la partie à l'Ouest de l'axe de la Passe du Marin jusqu'à la Pointe Borgnesse. Baies à mangroves, herbiers et cayes ou bancs	Parc Naturel Régional	X	Zones humides (RAMSAR)	X	ZNIEFF	X
				Réserves biologiques		Site(s) inscrit(s)/ classé(s)	X	APB	X
				Réserves naturelles		Sites CELRL		Parc Marin	X
Station de suivi DCE	Baie du Marin (08999501)								



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	Etat en 2019	Etat en 2019 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	Paramètres déclassants	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif global de bon état SDAGE 2016-2021	RNAOE en 2027 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	BON	-	2021	2027	NON RISQUE	NON RISQUE	AC, ANC, Tourisme	
Etat écologique	MEDIOCRE	MEDIOCRE	Benthos récifal, Chlordécone	2027		RISQUE	RISQUE		

## Pressions sur la masse d'eau

	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif (Origine : BELFOND – S <sup>t</sup> Anne)	MODEREE	↗	
	Rejets industriels	-		
	Décharges	-		
	Dragage, clapage, extractions	-		
	Aquaculture marine	-		
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif (Pollution en azote rejetée : 0,25 T/an)	MODEREE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↔	
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORTE	↔	
	Emissions agricoles (azote) (0,14 T d'azote lixivié par an en moyenne)	FAIBLE	↔	
	Emissions agricoles (pesticides)	FAIBLE	↘	
Autres Pressions	Artificialisation du littoral	MODEREE	↔	
	Espèces invasives ( <i>Halophila stipulacea</i> et <i>Pterois volitans</i> )	MODEREE	↔	
	Sargasses	-		
	Tourisme et plaisance	MODEREE	↗	


## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	L'état médiocre semble difficile à reclasser avant 2027 au vu de l'état biologique et des pressions modérées de l'assainissement principalement. La pression touristique est non négligeable également du fait de nombre de navires aux mouillages.
Impact sur l'état écologique	MODERE	

# Masse d'eau côtière FRJC011 : Récif Barrière Atlantique

## Identification et Localisation

Commune(s)	Description		Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel			
La Trinité, Le Robert, Le François, Le Vauclin			Parc Naturel Régional	Zones humides (RAMSAR)	ZNIEFF	
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	<b>Eaux côtières :</b> • FRJC004 • FRJC012 • FRJC006 • FRJC013 • FRJC007 • FRJC014 • FRJC008	<b>Souterraines</b> • FRJC004	<b>Superficie de la masse d'eau : 148 km<sup>2</sup>.</b> Récif barrière de la Caravelle aux cayes du Macabou : Loup Bordelais, Loup Garou, cayes Mitan, Pinsonnelle, Sans Souci, du Vauclin, Pariadis et du Macabou. Récif barrière et « lousps » au peuplement algo-coralien.			
			Réserves biologiques	Site(s) inscrit(s)/classé(s)	X	APB
Station de suivi DCE	Loup Garou (08999508)		Réserves naturelles	Sites CELRL	Parc Marin	X



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	Etat en 2019	Etat en 2019 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	Paramètres déclassants	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif global de bon état SDAGE 2016-2021	RNAOE en 2027 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	BON	-	2021	2027	NON RISQUE	NON RISQUE	ANC	
Etat écologique	MOYEN	MEDIOCRE	Benthos récifal, Chlordécone	2027		RISQUE	RISQUE		

## Pressions sur la masse d'eau

	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif	-		
	Rejets industriels	-		
	Décharges	-		
	Dragage, clapage, extractions	-		
	Aquaculture marine	-		
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif (Pollution en azote rejetée : 0,02 T/an)	FAIBLE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↔	
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORTE	↔	
	Emissions agricoles (azote) (0 T d'azote lixivié par an en moyenne)	-		
	Emissions agricoles (pesticides)	-		
Autres Pressions	Artificialisation du littoral	-		
	Espèces invasives ( <i>Halophila stipulacea</i> et <i>Pterois volitans</i> )	MODEREE	↔	
	Sargasses	-		
	Tourisme et plaisance	-		


## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	L'état médiocre semble difficile à reclasser avant 2027 au vu de l'état biologique, sur un secteur éloigné de la côte. Il est noté une amélioration du recouvrement corallien sur la période 2013-2018 mais cela semble insuffisant pour atteindre le bon état. L'incidence des pressions du BV sur cette ME du large sont mal connues, hormis les pressions physiques directes (pêche, mouillages...). L'incidences du changement climatique est à considérer (acidification des eaux, réchauffement, phénomènes de blanchissement...).
Impact sur l'état écologique	FAIBLE	

# Masse d'eau côtière FRJC012 : Baie de la Trinité

## Identification et Localisation

Commune(s)	Sainte Marie, La Trinité		Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel				
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Eaux côtières : • FRJC004 • FRJC011	Souterraines : • FRJG004	Superficie de la masse d'eau : 36 km <sup>2</sup> . Baie de La Trinité, de la Pointe du Diable (Caravelle) à la Pte Martineau incluant l'îlet Saint-Aubin et les récifs frangeants	Parc Naturel Régional	Zones humides (RAMSAR)	X	ZNIEFF	X
				Réserves biologiques	Site(s) inscrit(s)/ classé(s)	X	APB	X
				Réserves naturelles	X	Sites CELRL	X	Parc Marin
Station de suivi DCE	Loup Ministre (08999509)							



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	Etat en 2019	Etat en 2019 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	Paramètres déclassants	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif global de bon état SDAGE 2016-2021	RNAOE en 2027 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	BON	-	2021		NON RISQUE	NON RISQUE		
Etat écologique	MOYEN	MOYEN	Benthos récifal, Chlordécone	2027	2027	DOUTE	RISQUE	AC, ANC	

## Pressions sur la masse d'eau

	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif (Origine : TARTANE – La Trinité)	FAIBLE	↘	
	Rejets industriels	-		
	Décharges	-		
	Dragage, clapage, extractions	-		
	Aquaculture marine	-		
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif (Pollution en azote rejetée : 0,68 T/an)	FAIBLE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↔	
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORTE	↔	
	Emissions agricoles (azote) (0,84 T d'azote lixivié par an en moyenne)	FAIBLE	↔	
	Emissions agricoles (pesticides)	MODEREE	↘	
Autres Pressions	Artificialisation du littoral	FAIBLE	↔	
	Espèces invasives ( <i>Halophila stipulacea</i> et <i>Pterois volitans</i> )	MODEREE	↔	
	Sargasses	MODEREE	↔	
	Tourisme et plaisance	FAIBLE	↗	


## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	L'état est moyen malgré des pressions d'intensité faible. Présence d'un doute sur le retour en bon état (pression touristique en augmentation, maîtrise difficile de l'ANC).
Impact sur l'état écologique	MODERE	

# Masse d'eau côtière FRJC013 : Baie du Trésor

## Identification et Localisation

Commune(s)	La Trinité		Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel					
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Eaux côtières : • FRJC011 • FRJC014	Souterraines : • FRJG004	Superficie de la masse d'eau : 7 km <sup>2</sup> . Récifs frangeants et « lagon »	Parc Naturel Régional	X	Zones humides (RAMSAR)		ZNIEFF	X
				Réserves biologiques		Site(s) inscrit(s)/ classé(s)	X	APB	X
				Réserves naturelles	X	Sites CELRL	X	Parc Marin	X
Station de suivi DCE	Baie du Trésor (08999502)								



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	Etat en 2019	Etat en 2019 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	Paramètres déclassants	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif global de bon état SDAGE 2016-2021	RNAOE en 2027 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	BON	-	2021	2027	NON RISQUE	NON RISQUE	ANC	
Etat écologique	BON	MOYEN	Chlordécone	2027		NON RISQUE	RISQUE		

## Pressions sur la masse d'eau

	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif	-		
	Rejets industriels	-		
	Décharges	-		
	Dragage, clapage, extractions	-		
	Aquaculture marine	-		
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif (Pollution en azote rejetée : 0,22 T/an)	FAIBLE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↔	
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORTE	↔	
	Emissions agricoles (azote) (0 T d'azote lixivié par an en moyenne)	-		
	Emissions agricoles (pesticides)	FAIBLE	↘	
Autres Pressions	Artificialisation du littoral	-		
	Espèces invasives ( <i>Halophila stipulacea</i> et <i>Pterois volitans</i> )	FORTE	↔	
	Sargasses	MODEREE	↔	
	Tourisme et plaisance	FAIBLE	↗	


## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	Pas de risque avéré de dégradation de la situation au vu des faibles pressions associées.
Impact sur l'état écologique	MODERE	

# Masse d'eau côtière FRJC014 : Baie du Galion

## Identification et Localisation

Commune(s)	La Trinité, Le Robert			Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel					
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Eaux côtières : • FRJC007 • FRJC011 • FRJC013	Cours d'eau : • FRJR106	Souterraines : • FRJG004	Superficie de la masse d'eau : 31 km <sup>2</sup> . Baie du Galion jusqu'à l'axe Pointe de la Batterie - Pointe Rouge Baies à mangroves, herbiers et cayes ou bancs	Parc Naturel Régional	X	Zones humides (RAMSAR)		ZNIEFF	X
					Réserves biologiques		Site(s) inscrit(s)/ classé(s)	X	APB	X
Station de suivi DCE	Analogie Baie du Trésor et Ilets à Rats				Réserves naturelles		Sites CELRL	Parc Marin	X	



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	Etat en 2019	Etat en 2019 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	Paramètres déclassants	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif global de bon état SDAGE 2016-2021	RNAOE en 2027 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	BON	-	2021	2027	NON RISQUE	NON RISQUE	AC, ANC, Agriculture (fertilisation)	
Etat écologique	MOYEN	MOYEN	Transparence, Chlordécone	2027		RISQUE	RISQUE		

## Pressions sur la masse d'eau

	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif (Origine : DESMARINIÈRES – La Trinité)	MODEREE	↔	
	Rejets industriels	-	↗	
	Décharges	-		
	Dragage, clapage, extractions	-		
	Aquaculture marine	-		
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif (Pollution en azote rejetée : 2,37 T/an)	FORTE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↔	
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORTE	↔	
	Emissions agricoles (azote) (20,83 T d'azote lixivié par an en moyenne)	FORTE	↔	
	Emissions agricoles (pesticides)	FORTE	↘	
Autres Pressions	Artificialisation du littoral	FAIBLE	↔	
	Espèces invasives ( <i>Halophila stipulacea</i> et <i>Pterois volitans</i> )	MODEREE	↔	
	Sargasses	MODEREE	↔	
	Tourisme et plaisance	-		


## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	L'état moyen semble difficile à reclasser avant 2027 au vu de l'état biologique. Le PAOT ne prévoit pas de nombreuses mesures pour la réduction de la pression agricole (du point de vue de la pollution en azote).
Impact sur l'état écologique	FORT	

# Masse d'eau côtière FRJC015 : Nord Baie de Fort-de-France

## Identification et Localisation

Commune(s)	Fort-de-France, Le Lamentin			Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel					
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	<b>Eaux côtières :</b>	<b>Cours d'eau :</b>	<b>Souterraines :</b>	Superficie de la masse d'eau : 20 km <sup>2</sup> . De la Pointe des Nègres (Schoelcher) à l'Aéroport du Lamentin incluant le Port de Fort-de-France, dont la Cohé du Lamentin fait partie. Baies à mangroves, herbiers et cayes ou bancs.	Parc Naturel Régional	X	Zones humides (RAMSAR)	ZNIEFF		
	• FRJC001 • FRJC002 • FRJC016	• FRJR111 • FRJR115 • FRJR116	• FRJG003 • FRJG005		Réserves biologiques		Site(s) inscrit(s)/classé(s)	APB		
Station de suivi DCE	Analogie Cohé du Lamentin + RNO						Réserves naturelles	Sites CELRL	Parc Marin	X



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	Etat en 2019	Etat en 2019 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	Paramètres déclassants	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif global de bon état SDAGE 2016-2021	RNAOE en 2027 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	BON	-	2021	2027	NON RISQUE	NON RISQUE	AC, ANC, Agriculture (fertilisation), Tourisme	
Etat écologique	MAUVAIS	MAUVAIS	Pressions AC, ANC, Azote agricole, Chlordécone	2027		RISQUE	RISQUE		

## Pressions sur la masse d'eau

	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif (Origine : POINTE DES NEGRES-FDF ; DILLON 1 – FDF ; ACAJOU – Le Lamentin ; ROSIERES – S <sup>t</sup> Joseph)	FORTE	↗	
	Rejets industriels (EDF Pointe des Carrières, E-compagnie, SARA Raffinerie)	FORTE	↔	
	Décharges	-		
	Dragage, clapage, extractions (Projet de dragage sur l'étang Z'abricots (9 000 m <sup>3</sup> ) et à Port Cohé (46 000 m <sup>3</sup> ) à horizon 2020-2021)	FAIBLE	↗	
	Aquaculture marine	-		
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif (Pollution en azote rejetée : 2,21 T/an)	FORTE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↔	
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORTE	↔	
	Emissions agricoles (azote) (44,47 T d'azote lixivié par an en moyenne)	FORTE	↔	
	Emissions agricoles (pesticides)	MODEREE	↘	
Autres Pressions	Artificialisation du littoral	MODEREE	↔	
	Espèces invasives ( <i>Halophila stipulacea</i> et <i>Pterois volitans</i> )	MODEREE	↔	
	Sargasses	-		
	Tourisme et plaisance	MODEREE	↗	


## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	L'état mauvais semble difficile à reclasser en Bon Etat avant 2027 au vu des nombreuses pressions qui s'y exercent, notamment une très forte pression assainissement et en azote agricole.
Impact sur l'état écologique	FORT	Le PAOT ne prévoit pas de nombreuses mesures pour la réduction de la pression agricole (azote). Trop faible nombre de mesures engagées dans le PAOT pour la réduction des effluents industriels.

# Masse d'eau côtière FRJC016 : Ouest Baie de Fort-de-France

## Identification et Localisation

Commune(s)	Les Trois-Ilets		Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel				
	Eaux côtières :	Souterraines :		Parc Naturel Régional	Zones humides (RAMSAR)	ZNIEFF	X	
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	<ul style="list-style-type: none"> <li>FRJC001</li> <li>FRJC002</li> <li>FRJC003</li> <li>FRJC015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FRJG007</li> </ul>	<p>Superficie de la masse d'eau : 48 km<sup>2</sup>. Partie Sud-Ouest de la Baie de Fort-de-France (sortie des eaux de la baie) Baies à mangroves, herbiers et cayes ou bancs</p>	Réserves biologiques	Site(s) inscrit(s)/ classé(s)	APB	X	
				Réserves naturelles	Sites CELRL	X	Parc Marin	X
				Station de suivi DCE		Analogie Cohé du Lamentin + RNO		



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	Etat en 2019	Etat en 2019 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	Paramètres déclassants	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif global de bon état SDAGE 2016-2021	RNAOE en 2027 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	BON	-	2021	2027	NON RISQUE	NON RISQUE	AC, ANC, Tourisme	
Etat écologique	MOYEN	MOYEN	Pression AC, Chlordécone	2027		DOUTE	RISQUE		

## Pressions sur la masse d'eau

	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif (Origine : ANSE MARETTE – Les Trois Ilets)	FORTE	↔	
	Rejets industriels	-		
	Décharges	-		
	Dragage, clapage, extractions	FAIBLE	↘	
	Aquaculture marine	-		
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif (Pollution en azote rejetée : 0,13 T/an)	FAIBLE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↔	
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORTE	↔	
	Emissions agricoles (azote) (0 T d'azote lixivié par an en moyenne)	-		
	Emissions agricoles (pesticides)	FAIBLE	↘	
Autres Pressions	Artificialisation du littoral	FAIBLE	↔	
	Espèces invasives ( <i>Halophila stipulacea</i> et <i>Pterois volitans</i> )	MODEREE	↔	
	Sargasses	-		
	Tourisme et plaisance	MODEREE	↗	


## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	L'état biologique est moyen sur la base des pressions et par extrapolation spatiale. Pression forte de l'Assainissement Collectif sans tendance à l'amélioration, avec un accroissement attendu de la pression touristique (Les Trois îlets). Doute sur l'amélioration de l'état.
Impact sur l'état écologique	FORT	

# Masse d'eau côtière FRJC017 : Baie de Sainte-Luce

## Identification et Localisation

Commune(s)	Sainte-Luce, Rivière-Pilote			Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel					
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Eaux côtières : • FRJC009 • FRJC018 • FRJC019	Cours d'eau : • FRJR108 • FRJR109	Souterraines : • FRJG007	Superficie de la masse d'eau : 23 km <sup>2</sup> . Du talweg de la Pointe Pimentée à la Passe du Marin incluant les plateformes coralliennes de Sainte-Luce et de Pointe Borgnesse jusqu'à -50m. Baies à mangroves, herbiers et cayes ou bancs	Parc Naturel Régional	X	Zones humides (RAMSAR)		ZNIEFF	X
					Réserves biologiques		Site(s) inscrit(s)/classé(s)		APB	
					Réserves naturelles		Sites CELRL		Parc Marin	X
Station de suivi DCE	Corps de Garde (08999518)									



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	Etat en 2019	Etat en 2019 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	Paramètres déclassants	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif global de bon état SDAGE 2016-2021	RNAOE en 2027 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	BON	-	2021	2027	NON RISQUE	NON RISQUE	AC, ANC, Agriculture (fertilisation)	
Etat écologique	MEDIOCRE	MEDIOCRE	Benthos récifal, Chlordécone	2027		RISQUE	RISQUE		

## Pressions sur la masse d'eau

	Nature des pressions existantes recensées	Intensité de la	Tendance évolutive	Mesures du PDM associées
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif (Origine : GROS RAISIN – S <sup>te</sup> Luce)	FAIBLE	↔	
	Rejets industriels	-		
	Décharges	-		
	Dragage, clapage, extractions	-		
	Aquaculture marine	-		
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif (Pollution en azote rejetée : 0,29 T/an)	FAIBLE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↔	
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORTE	↔	
	Emissions agricoles (azote) (3 T d'azote lixivié par an en moyenne)	MODEREE	↔	
	Emissions agricoles (pesticides)	FAIBLE	↘	
Autres Pressions	Artificialisation du littoral	FAIBLE	↔	
	Espèces invasives ( <i>Halophila stipulacea</i> et <i>Pterois volitans</i> )	FAIBLE	↔	
	Sargasses	-		
	Tourisme et plaisance	FAIBLE	↗	


## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	L'état médiocre semble difficile à reclasser avant 2027 au vu de l'état biologique. Pressions assainissement faibles mais pression issue de l'azote agricole modérée.
Impact sur l'état écologique	MODERE	

# Masse d'eau côtière FRJC018 : Baie du Diamant

## Identification et Localisation

Commune(s)	Les-Anses-d'Arlet, Le Diamant, Sainte-Lucie		Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel					
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Eaux côtières : • FRJC003 • FRJC017 • FRJC019	Souterraines : • FRJG006 • FRJG007	Superficie de la masse d'eau : 20 km <sup>2</sup> . Partie Ouest de la grande baie de Diamant-Sainte-Anne, de la pointe du Diamant à la pointe Pimantée	Parc Naturel Régional	X	Zones humides (RAMSAR)		ZNIEFF	X
				Réserves biologiques		Site(s) inscrit(s)/ classé(s)	X	APB	
				Réserves naturelles		Sites CELRL		Parc Marin	X
Station de suivi DCE	Analogie Corps de Garde								



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	Etat en 2019	Etat en 2019 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	Paramètres déclassants	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif global de bon état SDAGE 2016-2021	RNAOE en 2027 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	BON	-	2021	2027	NON RISQUE	NON RISQUE	ANC	
Etat écologique	BON	MOYEN	Chlordécone	2027		NON RISQUE	RISQUE		

## Pressions sur la masse d'eau

	Nature des pressions existantes recensées	Intensité	Tendance	Mesures du PDM associées
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif	-		
	Rejets industriels	-		
	Décharges	-		
	Dragage, clapage, extractions	-		
	Aquaculture marine	-		
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif (Pollution en azote rejetée : 0,28 T/an)	FAIBLE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↔	
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORTE	↔	
	Emissions agricoles (azote) (0,47 T d'azote lixivié par an en moyenne)	FAIBLE	↔	
	Emissions agricoles (pesticides)	FAIBLE	↘	
Autres Pressions	Artificialisation du littoral	FAIBLE	↔	
	Espèces invasives ( <i>Halophila stipulacea</i> et <i>Pterois volitans</i> )	FAIBLE	↔	
	Sargasses	MODEREE	↔	
	Tourisme et plaisance	FAIBLE	↗	


## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	Les états biologique et physico-chimique laissent supposer un maintien du bon état, associé à un faible nombre de pressions d'intensité jugées faibles.
Impact sur l'état écologique	FAIBLE	

# Masse d'eau côtière FRJC019 : Eaux côtières du Sud et Rocher du Diamant

## Identification et Localisation

Commune(s)	-	Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel			
			Parc Naturel Régional	Zones humides (RAMSAR)	ZNIEFF	
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	<b>Eaux côtières :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>FRJC003</li> <li>FRJC006</li> <li>FRJC009</li> </ul>	<b>Superficie de la masse d'eau : 87 km<sup>2</sup>.</b> Masse d'eau côtière de la baie du Diamant à Sainte-Anne incluant le Rocher et le Banc du Diamant, de l'isobathe -50m à un Mille au large. Eaux côtières du Sud	Réserves biologiques	Site(s) inscrit(s)/ classé(s)	APB	
Station de suivi DCE	Rocher du Diamant (08999513)		Réserves naturelles	Sites CELRL	Parc Marin	X



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	Etat en 2019	Etat en 2019 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	Paramètres déclassants	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif global de bon état SDAGE 2016-2021	RNAOE en 2027 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	BON	-	2021	2027	NON RISQUE	NON RISQUE	-	
Etat écologique	BON	MOYEN	Chlordécone	2027		NON RISQUE	RISQUE		

## Pressions sur la masse d'eau

	Nature des pressions existantes recensées	Intensité	Tendance	Mesures du PDM associées
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif	-		
	Rejets industriels	-		
	Décharges	-		
	Dragage, clapage, extractions	-		
	Aquaculture marine	-		
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif	-	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↔	
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORTE	↔	
	Emissions agricoles (azote)	FAIBLE	↔	
Autres Pressions	Emissions agricoles (pesticides)	-		
	Artificialisation du littoral	FAIBLE	↔	
	Espèces invasives ( <i>Halophila stipulacea</i> et <i>Pterois volitans</i> )	MODEREE	↔	
	Sargasses	-	↔	
	Tourisme et plaisance	-	↗	


## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	L'état physico-chimique est bon et en l'absence d'élément biologique, l'évaluation est réalisée sur la base des pressions qui sont faibles (hormis pour les espèces invasives).
Impact sur l'état écologique	FAIBLE	

# Masse d'eau de transition FRJT001 : Etang des Salines

## Identification et Localisation

Commune(s)	Le Prêcheur, Saint Pierre, Le Carbet, Belle fontaine, Case-Pilote		Description	Zones de protection, d'inventaires, labels et convention pour le patrimoine naturel					
Connexions / échanges possibles avec les autres Masses d'eau	Eaux côtières :	Souterraines :	Superficie de la masse d'eau : 1,2 km <sup>2</sup> . Lagune côtière reliée à la mer par deux canaux, l'un au Sud-Est, l'autre au Nord-ouest.	Parc Naturel Régional	X	Zones humides (RAMSAR)	X	Parc Marin	
	• FRJC009	• FRJG008		Réserves biologiques		Site(s) inscrit(s)/classé(s)	X	ZNIEFF	
				Réserves naturelles		Sites CELRL	X	APB	X
Station de suivi DCE	Etang des Salines (08999402)								



## Objectifs de bon état et analyse du Risque de Non Atteinte des Objectifs d'Etat

	Etat en 2019	Etat en 2019 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	Paramètres déclassants	Objectif d'état du SDAGE 2016-2021	Objectif global de bon état SDAGE 2016-2021	RNAOE en 2027 sans substance ubiquiste / sans Chlordécone	RNAOE en 2027	Pressions / substances à l'origine du RNAOE	RNAOE Global
Etat chimique	BON	BON	-	2021		NON RISQUE	NON RISQUE	ANC Substances historiques (chlordécone)	
Etat écologique	MAUVAIS	MAUVAIS	Azote agricole, Phytoplancton, Nutriments	2027	2027	RISQUE	RISQUE		

## Pressions sur la masse d'eau

	Nature des pressions existantes recensées	Intensité	Tendance	Mesures du PDM associées
Pollutions ponctuelles	Assainissement collectif	-		
	Rejets industriels	-		
	Décharges	-		
	Dragage, clapage, extractions	-		
	Aquaculture marine	-		
Pollutions diffuses	Assainissement non collectif (Pollution en azote rejetée : indéterminée)	FAIBLE	↘	
	Ruissellement des surfaces imperméabilisées (urbain)	FAIBLE	↔	
	Pollutions agricoles historiques (Chlordécone)	FORTE	↔	
	Emissions agricoles (azote)	MODEREE	↔	
	Emissions agricoles (pesticides)	MODEREE	↘	
Autres Pressions	Artificialisation du littoral	-	↔	
	Espèces invasives ( <i>Halophila stipulacea</i> et <i>Pterois volitans</i> )	-		
	Sargasses	-	↔	
	Tourisme et plaisance	-	↗	

## Impacts sur la masse d'eau

	Niveau d'impact	Pressions / activités à l'origine de l'impact
Impact sur l'état chimique	FAIBLE	Milieu eutrophisé du fait des conditions environnementales (fort confinement de la masse d'eau). Les pressions sont peu connues mais essentiellement agricoles. Les éléments de qualités biologiques (phytoplancton) et les concentrations en nutriments montrent un déséquilibre du milieu, difficile à corriger d'ici 2027.
Impact sur l'état écologique	FORT	